

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年8月分（4月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2019.8.8	放射性廃棄物処理設備 排水監視設備 （管理区域内用被服の洗濯等により発生した廃液等を排水する設備）	放射性廃棄物処理設備のうち洗濯廃液系サンプルタンク※からの排水について、排水終了後に放射線量検出器を洗浄した際、流量検出器の故障を示す警報が発生した。 <u>原因調査の結果、同排水ラインの詰まり等の異常は確認されず、流量検出器も点検の結果、異常がないことを確認した。</u> <u>また、事象の再現は認められないことから、一過性の事象と判断した。</u> ※洗濯廃液を一時的に貯蔵するタンク	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋
2	2019.8.9	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で使用する非放射性的の蒸気を供給する設備）	補助ボイラー設備の巡視点検時に、ドレン配管から水が滴下していることを確認した。 このため、運転中の補助ボイラーを停止し、当該配管の水抜きを実施したところ、滴下が止まったことを確認した。 原因調査の結果、配管にピンホールが確認されたことから、当該配管の取替を実施し、補助ボイラー起動後に漏えいがないことを確認した。 再発防止対策として、当該配管について対策品へ取り替えていくこととした。	処置済み	補 助 ボイラー 建 屋
3	2019.8.23	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系 （管理区域内用被服の洗濯等により発生した廃液を処理する設備）	放射性廃棄物処理設備のうち洗濯廃液系において、2系統あるうちの1系統のろ過機を洗浄しようとした際、機器の故障を示す警報が発生した。 原因調査の結果、一部の弁が本来全閉になるところ全閉にならなかったため警報が発生したことが確認された。当該弁の分解点検を実施し、問題なく動作することを確認した。	処置済み	サービス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
 - ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
 - ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。
-
- ・今月の更新箇所は下線で示しています。