

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2019年11月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2019.11.12	66kVガス絶縁開閉装置 （66kV送電設備の電路の開閉を行う装置）	66kVガス絶縁開閉装置において、点検作業のため、構内設備用変圧器の断路器について切操作を電動で実施したところ、設備の異常を示す警報が発生した。 <u>当該事象発生の原因について、調査を実施したが、原因箇所を特定するには至らなかった。</u> <u>また、調査を実施した際に、事象の再現が認められないことから、一過性の事象と判断した。</u>	処置済み	屋 外
2	2019.11.28	高起動変圧器 （500kVの電圧を66kVに下げる変圧器）	高起動変圧器において、点検作業のため、遮断器について入操作を実施したところ、当該変圧器を保護するための装置の異常を示す警報が発生した。 当該事象発生の原因について、調査を実施したが、原因箇所を特定するには至らなかった。 また、復旧後は、同様の事象の再現は認められないことから、一過性の事象と判断した。	処置済み	屋 外
3	2019.11.29	給排水処理設備 （発電所にて使用する純水等の製造および、非放射性排水を処理する設備）	給排水処理設備において、一部ポンプの配管から水の漏えいが確認された。このため、当該配管の上流および下流の弁を閉止したところ、漏えいは停止した。現場を確認したところ、当該配管に極めて小さな穴が確認された。原因調査の結果、特定の原因は確認されず、経年使用に伴う腐食により当該配管に極めて小さな穴が発生したものと推定した。 当該配管の取替を実施し、運転状態に異常がないことを確認した。	処置済み	給排水処理建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・今月の更新箇所は下線で示しています。