

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2020年3月分（7月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2020.3.15	補助ボイラー設備 （発電所の各系統で使用 する非放射性的の蒸気を供給する設備）	補助ボイラー設備の巡視点検時に、ドレン配管から微量の蒸気が漏えいしていることを確認した。 このため、補助ボイラーの運転号機の切り替えを行ったところ、蒸気の漏えいは停止したものの、配管からドレン水が滴下していることを確認した。 <u>原因調査の結果、配管の内面腐食が原因で漏えいが発生したものと判断した。</u> <u>このため、当該配管を対策材へ取替え、補助ボイラーを運転し、漏えいがないことを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	補 助 ボイラー 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。