

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2020年10月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2020.10.29	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系 （管理区域内用被服の洗濯等により発生した廃液を処理する設備）	洗濯廃液系において、配管肉厚測定検査を実施したところ、判定基準を満足しない箇所が5カ所確認されたことから、当該配管の使用を禁止する処置を実施した。 原因調査の結果、経年使用による腐食であることを確認した。 このため、当該配管の取替および耐圧試験を実施し、漏えいがないことを確認した。また、配管肉厚測定検査を実施し判定基準を満足することを確認した。 また、今後、計画的に点検を行うよう点検計画へ反映した。	処置済み	サービス 建 屋
2	2020.10.30	換気空調補機非常用冷却水設備 （建屋内の非常用空調設備に冷水（非放射性）を供給する設備）	換気空調補機非常用冷却水設備において、定期点検を実施したところ、冷凍機周辺から微量のフロンガスが検出されたため当該冷凍機を停止した。現場調査を実施したところ、弁の溶接部にごく小さな穴が確認された。 <u>原因調査の結果、経年使用に伴いごく小さな穴の発生に至ったものと推定した。</u> <u>このため、当該弁の取替を実施し、運転時に漏えいがないことを確認した。</u>	<u>処置済み</u>	原 子 炉 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。