

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2021年8月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2021.8.17	鉄イオン供給装置設備 （海水系設備に鉄イオンを供給し、海水系設備の腐食を防止する設備）	鉄イオン供給装置設備において、流量計まわりの配管清掃をするために、当該流量計と配管の接続部を分解したところ、流量計側にひびを確認した。 原因調査の結果、当該流量計は樹脂製であり、点検に伴う取外し、取付けの繰り返しによりひびが発生したものと推定した。 <u>このため、再発防止対策として、当該流量計を樹脂製のものから金属製のものに取替えた。</u>	<u>処置済み</u>	海水熱交換器建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。