<お知らせ情報 (C情報) に至らないごく軽度な機器故障> (月報) (機器の故障に起因する不適合事項 (軽微なもの))

2021年11月分(3月31日現在)

No.	発生日	設	備	概 要	処置状況	発生場所
1	2021. 11. 4	取水口隙 (冷却用とする海水中を取水路内除く設備)	として取水中の塵かい	取水口除塵装置のうち2台ある除塵機の1台について、点検のため起動しようとしたところ、除塵機運転室内にある、運転状態を監視するタッチパネルが正常に表示されないことにより、起動できなかった。 原因を調査中である。 なお、もう1台の除塵機にて塵かいの除去が可能であるため、本事象によるプラントへの影響はない。	対応中	屋外
2	2021. 11. 9	備 固化処 (発電所に た濃縮廃液 み樹脂を)	こて発生し 変や使用済 ドラム缶内 と混合さ	固化処理設備において、固化体製作準備作業としてセメントミキサたとこでを実施しての流量を実施がある。 でメントミキサた。この内部を確認したところを確認してといる。 原因調査の結果、洗浄水のでのではある。 原因調査の結果、洗浄水が流入し、別のでは、ののは、ののでは、ののでは、ののででででででででいる。 の方部をである。 の方部にでは、現在は、ののででででででである。 の方にでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののででででででである。 のでは、ののでは、は、ののでは、は、ののでは、ののでは、ののでは、は、ののでは、は、ののでは、は、ののでは、は、いいに、のでは、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、いいに、は、は、いいに、は、は、いいに、は、は、いいに、は、は、いいに、は、は、いいに、は、は、いいに、は、は、は、は	処置済み	サービを屋

3	2021. 11. 25	放射性廃棄物処理設備 個化処理設備 (発電所にて発生した濃縮廃液や使用済み樹脂をドラム缶内でセメントと混合させ、固化させる設備)	固化処理設備において、濃縮廃液の固化体製作を実施していたところ、ベントスクレイパ**の異常を示す警報が発生し、自動停止した。このため、ベントスクレイパの内部にセメントの堆積を関した。原因調査の結果、固化体製作の実施によりが徐々に堆積したことで、動作不ととなり警報が発生したものと推定した。このため、本事象が発生した際の見直しを行った。 ※ベントスクレイパセメントと空気を対離するフィルを、ドラム缶に戻す機器。	処置済み	サービス建屋
4	2021. 11. 26	プロセス放射線モニタリング設備 液体 廃棄物処理系排水放射線モニタ (液体廃棄物処理設備の放出を行い、中、制御室および廃棄物処理系制御室および廃棄物処理系制御室および廃棄物処理系制御室にで、警報を出す設備)	プロセス放射線モニタリング設備のうち液体廃棄物処理系排水モニタの点検において、サンプル水流量計の分解点検実施後、純水により当該系統の水張りを実施した際、当該流量計のフランジ部より水の漏えいが確認された。原因調査の結果、水の漏えい防止のために設置するOリングの位置が、ずれた状態のまま気付かずにフランジ部の締め付けを行ったことにより、Oリングを新品に交換し、当該系統の水張りおよび漏えい試験にて健全性を確認した。また、点検時の作業手順書へフランジ取付け時の注意事項とOリングの確認方法を追加した。	処置済み	サービス 建 屋

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。
 - ※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。
 - ・対応中 :要求事項を満足する状態に復旧中です。
 - ・補修済み・取替済み・復旧済み:要求事項を満足する状態に復旧済みです。 今後、原因調査、対策等を講じます。

- ・処置済み:要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。 なお、今後、水平展開について検討・対応します。
- ・今月の更新箇所は<u>下線</u>で示しています。