

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年6月分（4月30日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022. 6. 21	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系（管理区域内用被服等の洗濯により発生した廃液を処理する設備）	放射性廃棄物処理設備のうち洗濯廃液系において、配管肉厚測定検査を実施したところ、判定基準を満足しない箇所が4箇所確認されたことから、当該配管の使用を禁止する処置を実施した。 原因調査の結果、経年使用による腐食であると推定した。 当該配管の取替を実施し復旧した。 <u>また、腐食の進み具合が判明したことから、点検計画を見直した。</u>	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。