

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年7月分（8月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022.7.7	給排水処理設備 （発電所にて使用する純水等の製造および非放射性排水を処理する設備）	給排水処理設備の巡視をしていたところ、純水を製造する際に用いるイオン交換樹脂の再生のために使用する硫酸が漏れいしていることを発見した。 漏れい箇所を確認したところ、硫酸を扱う配管にごく小さな穴が確認された。 原因調査の結果、漏れい箇所の配管内に空気が溜まることにより、当該箇所の腐食が進行したものと推定した。 <u>このため、当該配管の取替を実施した。</u> <u>また、今後の点検作業において、作業終了後の硫酸の充填時に、当該配管の空気抜きを実施するとともに、当該配管における腐食状況を確認することを工事仕様書に明記することとした。</u>	<u>処置済み</u>	給排水処理建屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。