

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2022年10月分（1月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2022. 10. 3	給排水処理設備 （発電所にて使用する純水等の製造および、非放射性排水を処理する設備）	<p>給排水処理設備において、2基ある純水タンクのうち1基の純水タンク入口弁の電動動作確認試験を行った際に、当該弁の駆動モータにおける温度異常を示す警報が発生し、当該弁の動作が停止した。</p> <p>原因調査の結果、当該弁の電源盤内のケーブルのネジが緩んでおり、これにより生じた接触不良により、温度異常を示す警報が発生し、当該弁の動作が停止したことを確認した。</p> <p>このため、ネジの締付けを実施し、温度異常を示す警報が解除することを確認するとともに、弁が正常に動作することを確認した。</p> <p><u>再発防止対策として、当該弁の電源盤内のケーブルを固定するネジが狭隘部にあり、点検時にネジの緩みに気付かなかったことから、電源盤内の狭隘部のネジの緩み確認時は、十分注意して緩み確認を実施することを工事仕様書に明記することとした。</u></p>	<u>処置済み</u>	屋 外
2	2022. 10. 21	サービス建屋換気空調系設備 （サービス建屋内の環境を適切にするための空調設備）	<p>サービス建屋の巡視点検時に、サービス建屋換気空調系設備において、外気を取入れるダクトの一部に、直径約25cmの穴が開いていることを確認した。このため、当該ダクトを交換し復旧した。</p> <p>原因調査の結果、外気に含まれる水分および塩分により腐食が発生し、穴が開いたものと推定した。</p> <p>再発防止対策として、外気取入れダクトにて腐食を確認した際は、腐食状況を踏まえ空調メーカーと補修時期を検討し、点検計画に反映することとした。</p>	処置済み	サービス建 屋

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・今月の更新箇所は下線で示しています。