

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年2月分（1月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023.2.3	第2予備品倉庫天井クレーン（物品運搬に使用するクレーン）	<p>第2予備品倉庫天井クレーンの定期点検において、走行用電動機の電流測定を実施したところ、<u>電源を供給するケーブル3本のうち1本の測定値が判定基準を超過していることを確認した。</u>このため、当該クレーンを使用禁止とした。</p> <p><u>原因調査の結果、電動機や電源ケーブル等に異常がないことを確認した。</u>また、過去の点検記録において、<u>設置当初から電流が高めであることを確認した。</u></p> <p><u>このため、当該電動機特有の事象であり、異常ではないと判断した。</u></p> <p><u>なお、走行用電動機に異常が発生した場合は、3本のケーブル全ての電流が増加するため、当該機器の特徴を踏まえ、判定方法をケーブル毎に判定するのではなく、3本のケーブルの電流値を平均して判定する方法に変更した。</u></p>	処置済み	第2予備品倉庫

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。