

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年4月分（10月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 4. 25	発電所内緊急地震速報配信装置 （強い地震の発生時等に防災サイレンを発報する設備）	<p>防災サイレン発報の試験準備のため、発電所内緊急地震速報配信装置の端末の時刻調整を実施したところ、地震が発生していないにもかかわらず、防災サイレンが発報した。</p> <p><u>原因調査の結果、時刻調整により防災サイレンを発報させるような信号が配信装置に入力されることはなく、時刻調整と防災サイレンの発報に関係がないことを確認した。</u></p> <p><u>一方、原因調査の過程において、配信装置の端末の再起動を実施したところ、ハードディスク不良により再起動ができない事象が発生した。</u></p> <p><u>このことから、配信装置の端末のハードディスク不良により、防災サイレンが発報したものと推定した。</u></p> <p><u>このため、ハードディスクの交換を行い、正常に動作することを確認した。</u></p>	処置済み	事務本館

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み: 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み: 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。