

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年6月分（12月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 6. 16	放射性廃棄物処理設備 排水監視設備 （管理区域内用被服の洗濯等により発生した廃液等を排水する設備）	放射性廃棄物処理設備のうち洗濯廃液系サンプルタンク*から廃液を排水したところ、排水流量を流量計で確認できない事象が発生したため、排水を停止した。 <u>原因調査の結果、排水配管内面に発生していた錆により、流量計までの配管の一部が詰っていたため、流量を検出できない事象が発生したものと推定した。</u> <u>このため、当該配管の取替を実施し、流量が正しく表示されることを確認した。</u> ※洗濯廃液を一時的に貯蔵するタンク	<u>処置済み</u>	サービス 建 屋
2	2023. 6. 20	ジャンパ・リフト装置 （点検時等に制御装置に試験条件等の電気信号を入力する装置）	ジャンパ・リフト装置の一部データの更新作業に伴い、ジャンパ・リフト装置を用いて、現在停止中の各種機器が不必要に動作をしないよう、制御装置に電気的な信号を再入力しようとしたところ、タービン系ジャンパ・リフト装置にシステムのエラーを示すメッセージが表示された。 原因調査の結果、タービン系ジャンパ・リフト装置と制御装置の間において一時的な通信異常が発生しており、これによりタービン系ジャンパ・リフト装置にシステムのエラーを示すメッセージが表示されたものと推定した。 このため、タービン系ジャンパ・リフト装置と制御装置の間の光ケーブルの再接続およびアプリケーシ	処置済み	中 央 制 御 室

			<p>ヨンの再起動を行い、通信異常を解消し、タービン系ジャンパ・リフト装置が正常に動作することを確認した。</p>		
--	--	--	---	--	--

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。