

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2023年7月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2023. 7. 18	放射性廃棄物処理設備 洗濯廃液系（管理区域内用被服等の洗濯により発生した廃液を処理する設備）	放射性廃棄物処理設備のうち洗濯廃液系において、配管肉厚測定検査を実施したところ、判定基準を満足しない箇所が4箇所確認されたことから、当該設備の使用を禁止する処置を実施した。 原因調査の結果、経年使用による腐食と推定した。 このため、当該配管の取替を実施し、配管肉厚が判定基準を満足することを確認した。 再発防止対策として、腐食の進み具合が判明したことから、点検計画を見直した。	処置済み	サービス 建 屋
2	2023. 7. 24	保修建屋天井クレーン（保修建屋内の物品運搬に使用するクレーン）	保修建屋において、天井クレーンで資機材を吊り上げようとしたところ、巻上用電動機からの発煙を確認したことから、当該クレーンの使用を禁止する処置を実施した。 原因を調査中である。 なお、保修建屋内で実施する作業については、移動式クレーンを使用することが可能であり、点検作業に影響がないことから、プラントへの影響はない。	対応中	保修建屋

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中 : 要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み : 要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み : 要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

- ・今月の更新箇所は下線で示しています。