

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2024年3月分（3月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2024.3.13	ろ過水系設備（発電所内で使用する水として、河川水をろ過した水を供給する設備）	2基あるろ過水タンクのうち1基において、タンク出口に設置されている電動弁の点検を実施したところ、当該弁を駆動するための電気回路の絶縁抵抗値が判定基準を満足していないことを確認したことから、当該弁の電源を断とした。 原因を調査中である。 なお、当該弁は手動による操作が可能であり、弁の開閉に影響はないことから、プラントへの影響はない。	対応中	屋 外

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。