

<お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障>（月報）

（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年4月分（5月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 4. 4	構内ダストモニタ設備 （屋外の空気中のダストの放射能を測定する設備）	2箇所ある構内ダストモニタ設備のうち1箇所において、空気中の放射性粒子濃度を測定するために空気を吸引するポンプの空気の流量が低いことを示す警報が発生し、当該ポンプが停止した。 原因を調査中である。 なお、当該設備の代替として可搬型モニタリング設備を設置したことから、プラントへの影響はない。	対応中	屋 外
2	2025. 4. 11	給排水処理設備 （発電所にて使用する純水等の製造および非放射性排水を処理する設備）	給排水処理設備において、排水処理装置を起動したところ、排水を中和するために苛性ソーダ水を注入するポンプが起動した際に、ポンプから苛性ソーダ水が滴下していた。その後、ポンプ運転状態において滴下が止まったことを確認した。 原因を調査中である。 なお、ポンプ運転初期の滴下は微量かつ堰内にとどまること、ポンプ運転中に滴下は止まることから、排水処理装置は使用可能であり、プラントへの影響はない。	対応中	給 排 水 処 理 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。  
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。  
なお、今後、水平展開について検討・対応します。

・今月の更新箇所は下線で示しています。