

＜お知らせ情報（C情報）に至らないごく軽度な機器故障＞（月報）
（機器の故障に起因する不適合事項（軽微なもの））

2025年5月分（5月31日現在）

No.	発生日	設 備	概 要	処置状況	発生場所
1	2025. 5. 11	原子炉棟・タービン 区域換気空調系設備 （原子炉建屋内およ びタービン建屋内の 空気の換気、建屋内 の温度を適切にする ための空調設備）	原子炉棟・タービン区域換気空調系 設備において、排気用の風量調整ダ ンパに4台ある駆動部のうち1台 が、他の3台の駆動部より開度が小 さいことを確認した。 原因を調査中である。 なお、風量調整は可能であることか ら、プラントへの影響はない。	対応中	原 子 炉 建 屋
2	2025. 5. 19	放射性廃棄物処理設 備 洗濯廃液系（管 理区域内用被服の洗 濯等により発生した 廃液を処理する設 備）	2系統ある洗濯廃液系のうち、1系 統の廃液処理を実施したところ、も う1系統の圧力が上昇したことか ら、弁を分解し点検を行ったところ 、弁座と弁体の接触部に摩耗が確 認された。 原因を調査中である。 なお、もう1系統での廃液処理は可 能であることから、プラントへの影 響はない。	対応中	サービ ス 建 屋

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。

※処置状況欄記載の「対応中」、「補修済み・取替済み・復旧済み」、「処置済み」については、以下の状況をいいます。

- ・対応中：要求事項を満足する状態に復旧中です。
- ・補修済み・取替済み・復旧済み：要求事項を満足する状態に復旧済みです。
今後、原因調査、対策等を講じます。
- ・処置済み：要求事項を満足する状態に復旧し、原因調査、対策等を実施済みです。
なお、今後、水平展開について検討・対応します。