# 3. 敷地を中心とする半径30km範囲の断層

- 3.1 横浜断層
  3.2 出戸西方断層
  3.3 下北断層
  3.3.1 文献調査
  3.3.2 変動地形学的調査
  3.3.3 地質調査
  - 3.3.4 まとめ



3.3 下北断層 3.3.1文献調查

#### 【文献調査結果】

- ▶ 北村・藤井(1962)によれば、東通村岩屋付近から同村砂子又付近を経て横浜町浜田付近に至る間の朝比奈平丘陵西縁をNNE-SSW方向に連続する断層として示されている。
- ▶「200万分の1日本列島活断層図」(2000)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)によれば、東通村岩屋南方から同村野牛南東に至る間及び東通村蒲野沢東方から砂子又付近に至る間の約11km間において、北村・藤井(1962)により下北断層が示されている位置付近に、推定活断層が雁行状に示されており、このうち、岩屋南方から野牛南東に至る間に示されている推定活断層の東側山地内には西方への傾動が示されている。
- ▶ 50万分の1活構造図「青森」(1986)及び「[新編]日本の活断層」(1991)によれば,北村・藤井(1962)による下北断層付近に,活断層,推定活断層あるいはリニアメントは示されていない。





敷地周辺のリニアメント分布図

#### 3.3 下北断層 3.3.2変動地形学的調查(空中写真判読)

#### 【空中写真判読結果】

- ▶ 岩屋南方から砂子又付近を経てむつ市近川東方に至る約20km間に, NNE-SSW方向のL<sub>D</sub>リニアメントが断続的に判読される。
- ▶ リニアメントは、北村・藤井(1962)により示されている下北断層付近に位置し、北部の岩屋南方から砂子又付近に至る区間は、「200万分の1日本列島活断層図」(2000)及び「活断層詳細デジタルマップ」(2002)に示されている推定活断層に対応する。
- ▶ リニアメントは、丘陵内の崖、直線状の谷、鞍部等の配列からなり、一部で尾根に西側が低い高度差が認められるものの、崖面は開析が進み、直線性に乏しい。
- ▶ 東通村片崎山付近のH₁面及びH₂面はやや急な西方への傾斜を示す。しかし、その北方に分布するH₃'面及びH₄面はほぼ平坦であり、H₁面及びH₂面の西側と東側に分布するM₁面の旧汀線高度に高度差は認められない。



#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(地質平面図及び地質断面図)

- 本地域には、下位より先第三系の尻屋層群、中新統の猿ヶ森層、泊層、蒲野沢層及び目名層、並びに鮮新統~下部更新統の砂子又層が分布する。また、砂子又層以下の地層を不整 合に覆って中部~上部更新統の段丘堆積物が分布する。
- ▶ 蒲野沢東方から砂子又に至る間においては、蒲野沢層が東へ急傾斜しており、その東側には西方へ緩く傾斜する猿ヶ森層が分布している。このことから、西側の蒲野沢層と東側の猿ヶ 森層との境界をなす断層が推定される(B−B', C−C', D−D')。この推定断層は、その位置等から北村・藤井(1962)による下北断層に相当するものと判断される。
- ▶ 東通村砂子又以南では、中新統の猿ヶ森層、泊層及び蒲野沢層は、西へ約60°以上の急傾斜を示しており、この急傾斜帯はむつ市近川東方まで追跡される(E-E', F-F')。 ⇒砂子又以北と以南、地質構造が異なることから、北部(砂子又以北)と南部(砂子又以南)に分けて断層評価を行う。



3.3 下北断層

## 3.3.3地質調査(全体概要)

#### 【北部】

- ▶ リニアメント直下の断層の有無を確認するために、反射法地震探査、ボーリング調査等を行った。
- ▶ 片崎山付近の傾動地形について,空中写真判読による旧汀線高度分布に加えて,ボーリング調査によって片崎山付近の傾動を取り囲むように分布する中位段丘面(M₁面)について旧 汀線高度の確認を行った。

【南部】

> リニアメント直下の断層の有無を確認するために、ニ又付近以南において、地質調査、地球物理学的調査を実施した。



#### 3.3 下北断層

### 3.3.3地質調査(北部:東通村蒲野沢南東の地質構造)

- ▶ 断層が推定される蒲野沢南東においては、東へ約70°以上の急傾斜を示す蒲野沢層が分布し、蒲野沢層を傾斜不整合に覆う目名層も東へ約50°の傾斜を示すものの、砂子又層は東に緩く傾斜し、目名層を顕著な傾斜不整合で覆うことが確認された。
- ▶ 周囲に広く分布する砂子又層は、大局的には緩い向斜構造を示しており、同層に断層及びその存在を示唆する構造は認められない。



#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(北部:砂子又北方の地質構造)

- ▶ 蒲野沢東方から砂子又に至る間の断層の推定位置には、リニアメントは判読されないものの、その西側及び東側にいずれもL<sub>D</sub>リニアメントが判読される。
- 西側の蒲野沢東方から砂子又に至る間のリニアメントは蒲野沢層の泥岩と軽石質凝灰岩との岩相境界に対応している。  $\geq$



東通村砂子又北方(Loc.a)周辺

東通村砂子又北方(Loc.a)における地質断面図



3-77

#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(北部:野牛付近の反射法地震探査)

- ▶ 北方の野牛付近において実施した反射法地震探査(野牛測線:東京電力株式会社実施,東北電力株式会社解析)では,下北断層と考えられる西上がりの逆断層が蒲野沢層中に推定 され,その上盤に形成された背斜構造が砂子又層に不整合に覆われ,砂子又層に変形は認められない。
- ▶ これに対して,背斜構造を覆う砂子又層の変形の有無を確認するために,野牛測線北側で群列ボーリングを実施した。
- ▶ なお、L<sub>D</sub>リニアメントは尻屋層群と砂子又層の不整合境界に対応している。



#### 下北断層周辺(北部)の空中写真判読図





# 3.3.3地質調査(北部:野牛測線付近のボーリング調査結果①)



野牛測線の深度断面とその解釈(拡大)



# 3.3.3地質調査(北部:野牛測線付近のボーリング調査結果②)

- ▶ N-3孔付近における地表面の凹みが蒲野沢層上面の凹みと調和的であるように見える。
- ▶ しかし,対比層準(15), ④では凹みがあるものの, ③では凹みはなく,地表面の凹みは堆積構造と想定される。
- ▶ 対比層準⑪~⑦の層厚を見ると、N-3孔では薄くなっており、N-3孔付近で削剥されやすい堆積環境であったことが想定される。これによって、地表面におけるN-3孔の凹みが形成されたものと想定される。



野牛測線付近のボーリング調査結果



## 3.3.3地質調査(北部:古野牛地点,野牛地点の地質構造)

▶ 片崎山付近に分布するH₁面及びH₂面は西方へやや急な傾斜を示す。

H<sub>1</sub>面及びH<sub>2</sub>面の西側と東側で東京電力株式会社が実施したボーリング調査を解析した結果によれば、M<sub>1</sub>面の旧汀線高度は、西側の古野牛地点及び野牛地点ではそれぞれ約 37.5m、約33.5mである。



# 3.3.3地質調査(北部:片崎山北地点,片崎山東地点の地質構造)

- ▶ H₁面及びH₂面の西側と東側で東京電力株式会社が実施したボーリング調査を解析した結果によれば、M₁面の旧汀線高度は、東側の片崎山東地点及び片崎山北地点ではそれぞれ約35m,約36.5mである。
  - ⇒M<sub>1</sub>面の旧汀線高度は、西側の古野牛地点及び野牛地点と東側の片崎山東地点及び片崎山北地点とで顕著な高度差は認められない。
  - ⇒片崎山付近でH<sub>1</sub>面及びH<sub>2</sub>面形成以降, 傾動があった可能性があるものの, この傾動もM<sub>1</sub>面形成以降における継続はないものと判断される。



## 3.3.3地質調査(北部:岩屋地点及び袰部地点の地質構造)

▶ H₁面及びH₂面に急傾斜が認められる地域の北方の尻屋崎周辺において東京電力株式会社が実施したボーリング調査を解析した。

> M<sub>1</sub>面の旧汀線高度は,西側の岩屋地点及び袰部地点では,標高約35m~36m程度であり,古野牛地点及び野牛地点とほぼ同程度の値(標高33m~38m)の値が得られた。



#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(北部:片崎山付近の地質構造)

- トは片理面に起因した侵食地形と判断される。
- ▶ 片崎山B地点では、尻屋層群が15°~25°程度西傾斜の同斜構造を示し、リニアメントは尻屋層群の粘板岩と砂岩との境界に概ね対応している。 ⇒リニアメントはその両側に分布する岩石の岩質の差を反映した侵食地形と判断される。また、H₁面上で実施したボーリングにおいても、堆積物が確認されなかったことから、同面は、 堆積物が侵食により削剥されて基底面が露出した剥離面と考えられ、L<sub>D</sub>リニアメントは、H₁面基底面の凹凸に起因したものである可能性もある。



# 3.3.3地質調査(中部:下北断層中央部における既往文献に対する考察)

- ▶ 5万分の1地質図幅「近川」(今井(1961))によれば、青平川上流では逆転した砂子又層と蒲野沢層との不整合が観察されるとされている。
- ▶ 山口(1970)によれば、今井(1961)の指摘した逆転不整合は西に傾斜する同斜構造の中に位置していて、周囲の構造からみても逆転を考えることはできず、今井(1961)の逆転不整合 露頭における砂子又層は蒲野沢層の一部とするのが自然であるとされている。
- ▶ なお、下北断層の西側のNE-SW走向の断層は、南東傾斜の正断層であり、顕著な破砕は認められず、固結している



当該位置付近の地質図・地質断面図



#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(南部:二又付近の反射法地震探査)

朝比奈平

▶ むつ市ニ又付近で実施した反射法地震探査(ニ又測線)結果によると、L<sub>D</sub>リニアメントが判読された位置付近に断層は認められない。



二又測線位置図



#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(南部:砂子又以南の地質構造)

A-A'

標高(m)

130

- ▶ 砂子又層は中新統の急傾斜帯を不整合に覆って分布しており、不整合直上部の砂子又層の下部は最大約50°の西傾斜を示すものの、その上位の砂子又層の上部は、急傾斜を示す砂子又層の下部及びそれ以下の地層の急傾斜帯を傾斜不整合に覆い、西へ緩く傾斜していることが確認された。(Loc.S-2)
- 砂子又層の上部は, 蒲野沢層以下の急傾斜帯を不整合で覆って分布しており, リサイクル燃料貯蔵株式会社が実施した打ち込み式ボーリング調査を解析した結果によれば, 同推定断層の位置において砂子又層の上部に不連続は認められない。









#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(南部:砂子又以南の地質構造)

砂子又以南においては、蒲野沢層以下の地層にみられる急傾斜帯に沿って、L<sub>D</sub>リニアメントが数条並走して断続的に判読される。リニアメントは、上記の推定断層の位置に対応せず、 蒲野沢層と泊層との不整合境界、砂子又層と蒲野沢層あるいは泊層との不整合境界、猿ヶ森層と泊層との地層境界に対応しており、リニアメントの位置付近に断層は認められない。



#### 3.3 下北断層 3.3.3地質調査(南部:砂子又以南の地質構造)

▶ 砂子又以南においては、蒲野沢層以下の地層にみられる急傾斜帯に沿って、L<sub>D</sub>リニアメントが数条並走して断続的に判読される。リニアメントは、上記の推定断層の位置に対応せず、 蒲野沢層と泊層との不整合境界,砂子又層と蒲野沢層あるいは泊層との不整合境界,猿ヶ森層と泊層との地層境界に対応しており,リニアメントの位置付近に断層は認められない。



近川東方(Loc.d)地質断面図, 露頭スケッチ



3.3 下北断層 3.3.4まとめ

- ▶ 片崎山付近のH₁面及びH₂面はやや急な西方への傾斜を示すものの、片崎山付近及び尻屋崎周辺に分布するM₁面の旧汀線高度に顕著な高度差は認められない。
- ▶ 砂子又以北においては、下北断層の砂子又層の堆積以降における活動はないものと判断され、片崎山付近でH<sub>1</sub>面及びH<sub>2</sub>面形成以降、傾動があった可能性があるものの、この傾動も 面形成以降における継続はないものと判断される。
- ▶ 砂子又以南では、砂子又層の下部及びそれ以下の地層の急傾斜帯が認められ、急傾斜帯中に断層が推定されるものの、これらは砂子又層の上部に不整合に覆われており、砂子又 層の上部層には断層及びその存在を示唆する構造は認められない。したがって、砂子又層の下部堆積期までは下北断層の活動があった可能性があるものの、砂子又層の上部堆積期 以降における活動はないものと判断される。
- ▶ リニアメントは両側の岩質の差を反映した侵食地形あるいは片理面に起因した侵食地形であると判断される。



片崎山付近の傾動とそれを取り巻く段斤面

🖌 東北電力

# 4. 敷地を中心とする半径30km以遠の断層

4.1 折爪断層

4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層



# 4. 敷地を中心とする半径30km以遠の断層

- 4.1 折爪断層 4.1.1 文献調査 4.1.2 変動地形学的調査 4.1.3 地質調査 4.1.4 まとめ
- 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層



山崎ほか	活断層研究会編	中田・今泉編	地震調査委員会	
50万分の1活構造図「青森」(1986)	「新編 日本の活断層」(1991)	「活断層詳細デジタルマップ」(2002)	「折爪断層の長期評価」(2004)	
			AD         AD<	

断層名	長さ		断層名	長さ	確実度	変位の 向き
折爪断層 <sup>※1</sup>	約30km(図読) (北方に撓曲約15km)		6 折爪断層	44km	П	西側隆起

確実度Ⅰ:活断層であることが確実なもの 確実度Ⅱ:活断層であると推定されるもの 確実度Ⅲ:活断層の疑のあるリニアメント

断層名	長さ
折爪断層帯	約36km(図読) (推定活断層)

活 断 層 :過去に繰り返し動いてきた跡が地形に現れ, 今後も活動を繰り返すと考えられる断層 推定活断層:地形的な特徴により活断層の存在が推定され るが,現時点では明確には特定できないもの

断層名	長さ	変位の向き	地震 規模	
折爪断層	最大 47km 程度	西側隆起の 逆断層	最大 7.6 程度	

※1:活断層研究会編(1991)の断層名とした。



### 4.1 折爪断層 4.1.1文献調查②(記載内容一覧)

- ▶ 大和(1989), 青森県(1997)によると, 折爪断層の北端については, 五戸川と浅水川沿いの段丘面高度分布から, 高位面・高館面の西側隆起の変形とその累積性が指摘されており, 五戸川以北では撓曲構造が消滅するとされている。
- ▶ 折爪断層の南端は、いずれの文献でも「葛巻」付近と記載されている。

	文献調査結果(汎用)			文献調査結果(個別)			
	山崎・粟田ほか(1986) 50万分の1活構造図 「青森」	活断層研究会編(1991) [新編]日本の活断層	中田・今泉編(2002) 活断層詳細デジタル マップ	地震調査委員会(2004a) 「折爪断層の長期評価」		大和(1989)	青森県(1997)
ويتبد والد	「第四紀後期の撓曲」 後藤川南岸	_	_	「辰ノロ撓曲」 青森県三戸郡倉石村		_	五戸川以北では,撓曲構造が 消滅する。
北流	「推定活断層」 馬淵川南方	「活断層であると 推定されるもの」 馬淵川右岸	「推定活断層」 馬淵川南方		五戸 度分 よる り, こと	川沿いでは,段丘面の高 布から,松山面は撓曲に 変位を受けた可能性があ 三本木面に変位を認める は難しい。	五戸川沿いにおける撓曲によ る段丘面の変位は,高位面で 「明」,高舘面で約15mと見積 もられ,三本木面以下では認 められない。
南端	「推定活断層」 葛巻北方	「活断層であると 推定されるもの」 葛巻付近	「推定活断層」 葛巻北方	「折爪断層」 岩手県岩手郡葛巻町北部			浅水川沿いにおける撓曲によ る段丘面の変位は,高位面で 約50m,高舘面で約15mと見積 もられ,三本木面以下では認 められない。
諸元	東側落下 平均変位速度: 1m/千年 未満	確実度:Ⅱ 活動度:B 西側隆起 平均変位速度: 0.1~0.2m/千年		北北西 – 南南東方向 西側隆起の逆断層と推定			
記載 要約		・折爪岳北東の断層崖直下で 山麓面の東側隆起に伴って地 溝状凹地が,南端に近い就志 森の東では,山麓面を切る東 向きの低断層崖がある。 ・なお,名久井岳付近では川 の屈曲が認められるが横ずれ を示すものかどうかはっきり しない。	断層帯に沿って,鮮新統の撓 曲や高位段丘上の溝状凹地な どが認められるが,後期更新 世の変位基準が不明なため推 定活断層とした。	・折爪断層は,第四紀に活動 したことがあると推定される が,その第四紀後期の活動の 実態は不明である。 ・とくに,辰ノロ撓曲部では 第四紀後期の活動性が衰えて いる可能性もある。			—
長さ	第四紀後期の撓曲:15km 推定活断層:30km 合計:45km	44km	36km	最大47km			



4-4

#### 4.1 折爪断層

### 4.1.2変動地形学的調査(北部の空中写真判読)

- ▶ 青森県五戸町大久保付近の五戸川左岸から,折爪岳東山麓を経て岩手県葛巻町付近に至る間に, L<sub>B</sub>, L<sub>C</sub>及びL<sub>D</sub>リニアメントが断続的に判読される。このうち,高瀬付近の馬淵川右 岸から南方の葛巻町に至る間については,活断層研究会編(1991)の折爪断層の位置にほぼ対応する。
- ▶ リニアメントは馬淵川付近以北では、丘陵内の低地等からなり、馬淵川付近から葛巻町馬場付近までは山地東縁の急崖、馬場以南では山地内の鞍部等からなる。



(地形面区分は日本原燃株式会社による)

東北電力

#### 4.1 折爪断層

### 4.1.2変動地形学的調査(南部の空中写真判読)

- ▶ 青森県五戸町大久保付近の五戸川左岸から,折爪岳東山麓を経て岩手県葛巻町付近に至る間に, L<sub>B</sub>, L<sub>c</sub>及びL<sub>D</sub>リニアメントが断続的に判読される。このうち,高瀬付近の馬淵川右 岸から南方の葛巻町に至る間については,活断層研究会編(1991)の折爪断層の位置にほぼ対応する。
- ▶ リニアメントは馬淵川付近以北では、丘陵内の低地等からなり、馬淵川付近から葛巻町馬場付近までは山地東縁の急崖、馬場以南では山地内の鞍部等からなる。



折爪断層周辺南部の空中写真判読図

(地形面区分は日本原燃株式会社による)

東北電力



代紀世

中

期

鲜

新

世

高位段丘堆積層

シ川層

H<sub>5</sub>

H<sub>4</sub>

H<sub>3</sub>

H<sub>2</sub>

H<sub>1</sub>

■ ひ岩 泥岩 ■ 凝灰岩互層

Tgw 凝灰岩

Tgc 礫岩

# 4.1.3地質調査(北部の地質構造)

▶ 折爪断層周辺の地質は、下位より、中・古生層、新第三系中新統の四ッ役層、門ノ沢層、末ノ松山層、留崎層、舌崎層及び久保層、新第三系鮮新統の斗川層、第四系更新統の段丘堆 積層、十和田火山軽石流堆積物、第四系完新統の沖積低地堆積層等からなり、南部の一部に年代不詳の安山岩及び貫入岩が分布する。



部は伏在)

露頭位置

傾城峠安山岩部層

双畑互層部層

Nc チャート

- Nℓ 石灰岩

Ncg 礫岩

安山岩

□ 貫入岩

YS

An

四ッ役層

中・古生層

年代不詳

古

○短線の方向は、低い地形の方向を示す。
○短線の無いリニアメントは、その両側で高度の不連続が 認められないもの。

↓↓ 段丘面上の急傾斜部。矢印の方向は傾斜方向を示す。

●本地域にLAリニアメントは判読されない。

(調査は日本原燃株式会社による)



4-7



# 4.1.3地質調査(南部の地質構造)

▶ 折爪断層周辺の地質は、下位より、中・古生層、新第三系中新統の四ッ役層、門ノ沢層、末ノ松山層、留崎層、舌崎層及び久保層、新第三系鮮新統の斗川層、第四系更新統の段丘堆 積層、十和田火山軽石流堆積物、第四系完新統の沖積低地堆積層等からなり、南部の一部に年代不詳の安山岩及び貫入岩が分布する。



(調査は日本原燃株式会社による)



#### 4.1 折爪断層 4.1.3地質調査(北部の地質断面図)

▶ 馬淵川以北では、リニアメントに対応して、新第三系に西上がりの撓曲構造が認められるものの、大久保付近では鮮新統は緩い傾斜を示し、撓曲構造は認められない。



### 4.1 折爪断層 4.1.3地質調査(南部の地質断面)



## 4.1.3地質調査(北端付近の地形・地質調査結果)





▶ 地質断面図から,南方から連続する撓曲構造は,浅水川付近まで顕著である。

文献では、五戸川付近まで撓曲及び推定活断層を図示しているが、地質調査の結果、五戸川付近では緩い撓曲構造を示すものの、五戸川以北の後藤川付近では、斗川層は傾斜5°前後の同斜構造を示し、撓曲構造は認められない。

▶ 地形断面図から、後藤川については、リニアメント延長位置を挟んだH<sub>4</sub>面の分布高度に顕著な不 連続が認められず、西側隆起の変形が認められない。 ⇒折爪断層の北端は後藤川左岸とする。



リニアメント延長位置を挟んだH<sub>4</sub>面の分布高度に顕著な不連続が認められず, 西側隆起の変形が認められない。

後藤川付近地形断面図





後藤川,五戸川付近地質断面図

(調査は日本原燃株式会社による)

東北電力



#### 4.1 折爪断層

### 4.1.3地質調査(南端付近の地形・地質調査結果)

▶ 馬場付近以南においては、リニアメントは山地内の鞍部の断続として判読され、変位の向きも一定しない。

▶ 十良沢付近においては、リニアメントの判読位置に断層は確認されず、中・古生層とデイサイトが貫入関係で接していることが確認される。 ⇒折爪断層の南端は馬場付近とする





#### 〇活動性の評価

▶五戸川左岸から馬淵川を経て馬場付近までの約50km間には、地質構造から折爪断層が存在または推定される。

▶断層と第四系上部更新統との関係が確認されないことから, 第四紀後期更新世以降の活動性が否定できない。

▶後期更新世における活動に関する資料は得られていないものの,文献等により活断層の可能性が指摘されていること, 撓曲構造あるいは断層に対応してリニアメントが断続的に認められること等から,後期更新世以降の活動性を考慮し,後期更新世以降の活動性を考慮する区間は,後藤川左岸(北端)から葛巻町馬場付近(南端)までの約53kmとする。





# 4. 敷地を中心とする半径30km以遠の断層

4.1 折爪断層
4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層
4.2.1 野辺地断層
4.2.2 上原子断層
4.2.3 七戸西方断層
4.2.4 まとめ



西方断層を一括して七戸西方断層とした。



確実度 I :活断層であることが確実なもの 確実度 II :活断層であると推定されるもの 確実度 III :活断層の疑のあるリニアメント

一
東北電力

推定活断層:地形的な特徴により活断層の存在が推定される

が、現時点では明確には特定できないもの

# 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(1)文献調査(青森県(1996)の調査結果)

青森県の調査結果によれば、文献が指摘する野辺地断層沿いに判読されるリニアメント周辺には、第四紀層に断層の存在を示すような地層の乱れは認められず、リニアメントは組織地形によるものである可能性が高いとしている。

2 野辺地断層帯の調査結果

この断層帯の調査として、空中写真判読、地表調査、浅層反射法弾性波 探査(天間林村)及びボーリング調査(天間林村)を実施しました。

#### (1) 野辺地断層

調査地域の段丘面区分図を図4-2に示します。空中写真判読の結果、 野辺地町西部から東北町宇道坂南方にかけての約7kmにわたって、山地 と扇状地、山地と44~46万年前に形成された海成段丘面である高位面と の境界に北北西-南南東方向の\*<sup>4</sup>リニアメント(線状模様)が判読され ました。

地表調査の結果では、このリニアメントをほぼ境にして西側は山地、 東側には44~46万年前に形成された海成段丘面である高位面、約16~20 万年前に形成された古期扇状地面、約1万3千年前以降に形成された新 期扇状地面が分布していることが分かります。リニアメントやその近傍 では、これら第四紀の段丘面、開析扇状地面を切る断層や第四紀層に断 層の存在を示すような地層の乱れはみられませんでした。

以上のことから野辺地断層のリニアメントは、段丘面・開析扇状地面 と山地の境界である<sup>\*16</sup>侵食崖、あるいは地質境界に沿って侵食のされ やすさから生ずる地形である、<sup>\*25</sup>組織地形によるものである可能性が 高いと考えられます。



図4-2 野辺地断層付近の段丘面区分図



#### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(空中写真判読)

▶ L<sub>D</sub>リニアメント北方延長の狩場沢西方に見られる高位面(H₄面)にリニアメントは判読されない。



野辺地断層周辺の空中写真判読図

(調査は日本原燃株式会社による)



4-17

#### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(旧汀線高度分布)

▶ 野辺地断層北方延長位置において,段丘面の旧汀線高度分布を検討した結果によれば,高位面及び中位面に西側隆起の変形は認められない。



(調査は日本原燃株式会社による)



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(野辺地断層北方の地形断面図①)

- ▶ ①②断面に示すM<sub>3</sub>面の勾配は、海底勾配と概ね調和的であり、その平面形態も併せて考えると、小池・町田編(2001)が指摘するような海成段丘であると考えられる。
- ▶ それより上位の高位面群は、海底勾配よりやや急な傾斜を示すものの、段丘構成層が河成層(砂礫)を示すことから、小池・町田編(2001)が指摘するような扇状地性段丘群であると 考えられる。



(調査は日本原燃株式会社による)

東北電力

### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(野辺地断層北方の地形断面図②)

- ▶ ③断面に示す段丘面の勾配は、海底勾配と概ね調和的ないしはやや急であるが、ボーリングコアで確認される堆積物の状況も併せて考えると、小池・町田編(2001)が指摘するような 扇状地性段丘群であると考えられる。
- ▶ ④断面に示す段丘面の勾配は、海底勾配と比べて有意に急傾斜であるが、ボーリングM-1からM-4にかけて確認される堆積物の状況と地層の連続性から、小池・町田編(2001)が指摘するような扇状地性段丘群であり、 撓曲変形によるものではないと考えられる。





### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(野辺地断層北方の地形断面図③)

- ▷ ⑤断面に示すM₂面の勾配は,海底勾配と概ね調和的であり,その平面形態から海成段丘であると考えられる。
- ▶ ⑤断面に示す高位面の勾配は、海底勾配と比べて有意に急傾斜であるが、④断面の事例から、小池・町田編(2001)が指摘するような扇状地性段丘群であり、撓曲変形によるものではないと考えられる。
- ⑥断面に示す中位段丘面は, 海底勾配と概ね調和的ないしはやや急であるが, ボーリングコアで扇状地性堆積物(柱状図中水色表記)が確認されることから, その影響が表れているものと考えられる。











### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(野辺地断層北方の地形断面図④)

標高

(m)

220

2<u>00</u>

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0\_

-20 -40

0

- ▶ 両断面に示すM。面の勾配は,海底勾配と概ね調和的ないしはやや急であるが,ボーリングコアで扇状地性堆積物(柱状図中水色表記)が確認されることから,その影響が表れている ものと考えられる。
- ▶ 両断面図に示す高位面群の勾配は、海底勾配と比べて有意に急傾斜であるが、④断面の事例から、小池・町田編(2001)が指摘するような扇状地性段丘群であり、撓曲変形によるも のではないと考えられる。 (7)



H<sub>1</sub> H<sub>1</sub>面

Tw 田代平溶結凝灰岩の火砕流堆積面



#### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(2)変動地形学的調査(野辺地断層北方の地形断面図⑤)

▶ ⑨断面に示すM<sub>3</sub>面の勾配は、海底勾配と概ね調和的であり、その平面形態も併せて考えると、小池・町田編(2001)が指摘するような海成段丘であると考えられる。

▶ それより上位の高位面は、海底勾配よりやや急な傾斜を示しており、周囲の高位面と同様、小池・町田編(2001)が指摘するような扇状地性段丘であると考えられる。





縦:横=10:1

(調査は日本原燃株式会社による)



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(地質平面図及び断面図)

- ▶ リニアメントは、小坪川層と市ノ渡層または高位段丘堆積層との境界にほぼ対応することから、相対的に硬質な火山岩類からなる小坪川層と、相対的に軟質な堆積岩からなる市ノ渡層 または未固結の高位段丘堆積層との岩質の差を反映した侵食地形であると判断される。
- ▶ 市ノ渡層は、東に約30°傾斜する同斜構造を示し、下位の小坪川層を不整合に覆う。また、高位段丘堆積層は、下位の小坪川層及び市ノ渡層を不整合に覆い、地形なりに堆積している。



野辺地断層周辺の地質図

野辺地断層周辺の地質断面図

4-24

### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(北方のL<sub>D</sub>リニアメント位置におけるボーリング調査)



- ボーリング調査の結果,下位より新第三系中新統の小坪川層,第四系中部更新統の古期低地堆積層並びに高位段丘堆積層,第 四系中部〜上部更新統の火山灰層が分布する。
- ▶ 高位段丘堆積層以浅の地層は、L<sub>D</sub>リニアメント(鞍部)の両側で連続性が良く、テフラ層序、火山灰層、段丘堆積層それぞれの層 厚が両側でほぼ同一であることから、同一の段丘面に対比されるものと判断される。また、高位段丘堆積層は、地形面の高度分 布、層相、示標テフラとの関係からH₄面であると判断される。
- リニアメント位置直下の小坪川層ないしは貫入岩の上限面(不整合面)は,西側が高い高度差を有しているが,高位段丘堆積層の上面及びOrPに高度不連続は認められないことから,第四紀後期更新世以降に活動した断層は存在しないものと判断される。





ボーリング調査結果

(調査は日本原燃株式会社による)



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(東北町添ノ沢付近の古期低地堆積層の分布①)



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(東北町添ノ沢付近の古期低地堆積層の分布②)



2km

1

(調査は日本原燃株式会社による)

40° 60~90°

急

10° 20°

5°

傾斜角度の目安: 緩



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(枇杷野川, 添ノ沢周辺の古期低地堆積層の分布)



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(枇杷野川, 添ノ沢周辺の古期低地堆積層の分布)



### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(山屋周辺の古期低地堆積層の分布)





### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(古期低地堆積層と上下位層との層序関係(作田川,道地川))





(調査は日本原燃株式会社による) テ 東北電力

### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(古期低地堆積層の年代測定(倉岡川))



4-32

東北電力

### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(古期低地堆積層の年代観)

▶ 倉岡川におけるフィッション・トラック法年代測定の結果(下位テフラ:0.4±0.1Ma)は,文献が示す値(0.4Ma)と同等である。



**多東北電力** 

### 4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(3)地質調査(大林川周辺の古期低地堆積層の分布)



4.2 野辺地-上原子-七戸西方断層 4.2.1野辺地断層 4.2.1(4)野辺地断層のまとめ

- ○文献が指摘する野辺地断層周辺にはL<sub>D</sub>リニアメントが判読されるが、このうち、北部のL<sub>D</sub>リニアメントは、小坪川層と高位段丘堆積層(H<sub>3</sub>面堆積物)あるいは松倉山層との地層境界にほぼ対応し、南部のL<sub>D</sub>リニアメントは、 主に小坪川層と市ノ渡層あるいは高位段丘堆積層(H<sub>2</sub>面堆積物及びH<sub>3</sub>面堆積物)との地層境界にほぼ対応することから、相対的な岩質の硬軟の差を反映した侵食地形であると判断される。
- 〇地形断面の検討の結果,野辺地断層北方延長位置において,H<sub>3</sub>面以降の段丘面に西側隆起の変形は認められず,また,南方延長の田代平溶結凝灰岩の火砕流堆積面に断層運動に起因する変位及び変形は認められない。
- O北部のL<sub>D</sub>リニアメントについては、ボーリング調査の結果、高位段丘堆積層(H₄面堆積物)の上面及びOrPに 高度不連続は認められない。
- 〇地表地質調査の結果, 添ノ沢付近において古期低地堆積層は, L<sub>D</sub>リニアメントを挟んで5°~8°東傾斜を示し ており, 断層運動に起因する変位及び変形は認められない。さらに南方の栗ノ木沢, 山屋及び大林川周辺では リニアメント周辺で4°~14°東傾斜を示しており, リニアメント近傍で傾斜が大きくなる等の傾向は認められない。



文献が指摘する野辺地断層付近には,第四紀後期更新世以降に活動した断層は 存在しないものと判断される。

