

産業廃棄物処理施設（割田地区）埋立処分実績
（2024 年 6 月）

（単位：t）

燃え殻	ばいじん	汚泥	合計
116.85	1,527.00	0.0	1,643.85

産業廃棄物処理施設点検書（割田地区）

点 検 年 月 日	２０２４年 ６月 １９日（水）	点検者氏名		印
				印
点検結果概要 埋立地車両入場ゲートバー動作不良（バーが上がったまま自動で下がらない）について、６月中旬以降に修理予定。また、一部グレーチング変形については、 今年度下期に修理予定。その他異常なし。				
点 検 施 設	点 検 項 目	結 果	不 具 合 等 の 内 容	処 置
囲い・門扉	汚損、破損、施錠の状況、その他	×	埋立地車両入場ゲートバー動作不良	修理完了まではゲート開のままで入場。 ただし夜間は埋立地門扉を施錠管理
立札	汚損、破損の状況、その他	○		
石炭灰埋立地	締固め、整地、覆土等の状況	○		
	石炭灰の飛散状況	○		
	流出の有無	○		
	その他	○		
法面	土堰堤の亀裂、破損の有無	○		
	植生部の状況	○		
	遮水シートの劣化、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水貯留槽	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	石炭灰等の堆積状況	○		
	浮遊物・異物の状況	○		
	亀裂、破損の有無	○		
	その他	○		
浸出水処理設備	薬品タンクの漏洩、破損の有無	○		
	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	監視計器の状況	○		
	その他	○		
雨水集排水設備	側溝の詰り、破損の有無、その他	×	一部グレーチング変形あり	今年度下期に修繕予定。
雨水調節池	土堰堤の亀裂、漏水の有無	○		
	浮遊物、異物の状況	○		
	土砂の堆積状況	○		
	その他	○		
最終覆土完了部	植生の状況、排水溝の詰り、破損の有無、その他	○		
タイヤ洗浄装置	ポンプ類の異音、振動等の状況	○		
	配管の破損、漏洩の有無	○		
	その他	○		
最終処分場全体	防火措置の状況、悪臭発生の有無、害虫発生の有無、その他	○		
(備 考) ・点 検 頻 度：月１回以上 ・結 果 の 表 示：異常なし——○，異常あり——× ・不 具 合 ・ 処 置：記載事項が多いときは別紙を使用し，その旨を記載する。				

石炭灰埋立地 浸出水処理水水質測定結果(割田地区)

項目・単位	採取月日 報告月日	4/3 4/30	5/8 5/31	6/5 6/28									
水素イオン濃度	—	7.3	7.3	7.4									
生物化学的酸素要求量	mg/l	0.8	0.7	1.1									
化学的酸素要求量	mg/l	3.0	3.4	5.0									
浮遊物質	mg/l	<1	1	3									
窒素含有量	mg/l	9.2	8.6	8.1									
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5									
フェノール類含有量	mg/l			<0.5									
銅含有量	mg/l			<0.01									
亜鉛含有量	mg/l			<0.01									
溶解性鉄含有量	mg/l			0.04									
溶解性マンガン含有量	mg/l			0.02									
クロム含有量	mg/l			<0.02									
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.2	0.2	0.3									
大腸菌群数	個/cm3			16									
燐含有量	mg/l			0.02									
カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.003									
シアン化合物	mg/l			<0.05									
有機燐化合物	mg/l			<0.1									
鉛及びその化合物	mg/l			<0.01									
六価クロム化合物	mg/l			<0.02									
砒素及びその化合物	mg/l			<0.01									
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005									
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出									
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			<0.0005									
ジクロロメタン	mg/l			<0.02									
四塩化炭素	mg/l			<0.002									
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.004									
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.02									
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.04									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.3									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.006									
トリクロロエチレン	mg/l			<0.01									
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.01									
1,3-ジクロロプロペン	mg/l			<0.002									
チウラム	mg/l			<0.006									
シマジン	mg/l			<0.003									
チオベンカルブ	mg/l			<0.02									
ベンゼン	mg/l			<0.01									
セレン及びその化合物	mg/l			<0.01									
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	8.4	8.0	7.7									
ほう素及びその化合物	mg/l	8.3	8.3	7.8									
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.05									
ニッケル含有量	mg/l			<0.04									
ダイオキシン類	pg-teq/l												

注1：アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の算出式 硝酸性窒素＋亜硝酸性窒素＋（アンモニア性窒素×0.4）

2024年度

石炭灰埋立地 周縁地下水(上流側)水質測定結果(割田地区)

原町火力発電所

[illegible]

石炭灰埋立地 周縁地下水(下流側)水質測定結果(割田地区)

項目・単位	採取月日 測定完了日	4/3 4/30	5/8 5/31	6/5 6/28
電気伝導率	mS/m	69.2	69.6	69.6
塩化物イオン	mg/l	30	31	31
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			0.39
ふっ素及びその化合物	mg/l			0.2
ほう素及びその化合物	mg/l			0.04
カドミウム及びその化合物	mg/l			<0.0003
シアン化合物	mg/l			不検出
鉛及其化合物	mg/l			0.002
六価クロム化合物	mg/l			<0.005
砒素及びその化合物	mg/l			<0.001
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l			<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/l			不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/l			不検出
ジクロロメタン	mg/l			<0.002
四塩化炭素	mg/l			<0.0002
1,2-ジクロロエタン	mg/l			<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	mg/l			<0.002
1,2-ジクロロエチレン	mg/l			<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			<0.1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			<0.0006
トリクロロエチレン	mg/l			<0.001
テトラクロロエチレン	mg/l			<0.001
1,3-ジクロロベンゼン	mg/l			<0.0002
チウラム	mg/l			<0.0006
シマジン	mg/l			<0.0003
チオベンカルブ	mg/l			<0.002
ベンゼン	mg/l			<0.001
セレン及びその化合物	mg/l			<0.001
1,4-ジオキサン	mg/l			<0.005
クロロエチレン	mg/l			<0.0002
ダイオキシシン類	pg-teq/l			