

# お知らせ

2021年12月7日  
東北電力株式会社

## 女川原子力発電所モニタリングポストNo.1～6における 計測値の伝送異常について

本日15時50分頃、当社女川原子力発電所敷地境界の環境放射線を測定しているモニタリングポストNo.1～6（全台）の計測値が伝送されない状態となりました。

これに伴い、当社ホームページへの計測値の伝送が停止するとともに、原子力規制庁および宮城県環境放射線監視センターへの伝送も停止しております。

原因については、現在調査中です。

なお、モニタリングポストNo.1～6が、正常に測定できていることを現地で確認しております。

その他の排気筒モニタや放水口モニタの値には異常がないことを確認しており、環境への影響はありません。

本事象については、法令に基づく国への報告（トラブル）となる事象ではありません。

以上

（別紙）モニタリングポスト配置図（当社ホームページより）