

お知らせ

2021年12月7日
東北電力株式会社

女川原子力発電所モニタリングポストNo.1～6における 計測値の伝送復旧について

本日15時50分頃、当社女川原子力発電所敷地境界の環境放射線を測定しているモニタリングポストNo.1～6（全台）の計測値が伝送されない状態となりました。

（2021年12月7日お知らせ済み）

その後、モニタリングポストからの計測値を伝送処理する装置を再起動したところ、モニタリングポストNo.1～6の計測値の伝送が復旧いたしました。

これに伴い、同20時50分までに、当社ホームページ、原子力規制庁および宮城県環境放射線監視センターへの計測値の伝送を再開いたしました。

伝送異常が発生した原因については、引き続き、調査を進めてまいります。

以上