

お知らせ

2022年1月15日
東北電力株式会社

女川原子力発電所構内における工事車両との接触による 負傷者発生について

本日9時45分頃、女川原子力発電所構内（屋外）の電源設備に関わる安全対策工事において、当該作業に従事していた協力会社従業員（以下、「当該従業員」という）1名が、工事車両（クレーン装置付きトラック）と接触いたしました。

このため、10時27分に救急車を要請し、搬送された石巻市内の医療機関で受診したところ、治療のための手術および入院を要する旨の診断を受けました。

なお、当該作業員の被ばくはありません。

本事象は、法令に基づく国への報告が必要となる事象（トラブル）には該当いたしません。

本事象により、地域の皆さま、関係の皆さまにご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。

当社といたしましては、今後、本事象が発生した原因を確認し、労働災害の防止に努めてまいります。

以上