

# お 知 ら せ

2024年11月3日  
東北電力株式会社

## 女川原子力発電所2号機の設備点検に伴う原子炉停止について

当社は、本日、女川原子力発電所2号機に係る再稼働（発電再開）に向けた発電機試験併入時において、原子炉内の中性子を計測する検出器の校正用機器を、原子炉内に入れる作業を行っていたところ、途中で動かなくなる事象が発生しました。

（本日の「日報」でお知らせ済）

今後、準備が整い次第、原子炉を停止し、当該校正用機器の点検を行うことといたしましたので、お知らせいたします。

本事象による発電所周辺への放射能の影響はありません。

なお、本事象は安全協定に基づく通報連絡事象および情報公開基準 区分I「②原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したときまたは停止することが必要になったとき」に該当する事象です。

再稼働（発電再開）に向けては、今回確認された事象の原因調査を行い、引き続き、安全確保を最優先に、一つひとつのプロセスにしっかりと対応してまいります。

以 上

（添付資料）

- ・女川原子力発電所の状況について（日報）（2024年11月3日）