

2021年10月12日

## 女川原子力発電所2号機および3号機の状況について (2021年9月分)

当社は、女川原子力発電所2号機（2010年11月6日から第11回定期事業者検査中）、3号機（2011年9月10日から第7回定期事業者検査中）の定期事業者検査等の状況について、2021年9月分をとりまとめ、本日、宮城県、女川町、石巻市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町に報告いたしました。

女川原子力発電所の2号機および3号機は、安定かつ安全な状態を維持しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

なお、当該期間において、法令に基づく国への報告が必要となる事象、ならびに国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象はありませんでした。

また、定期事業者検査等の報告にあわせて、2021年2月13日に発生した福島県沖を震源とする地震、同3月20日、同5月1日に発生した宮城県沖を震源とする地震による発電所主要設備の被害への対応状況、ならびに同7月12日に女川原子力発電所2号機の制御建屋内において、硫化水素の吸い込みにより体調不良者が発生した事象に係る現在の取り組み状況などについても、報告いたしました。

これらについては、発電所の安全性に影響を与える事象ではありません。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以上

（別紙）女川原子力発電所2号機および3号機の状況（2021年9月分）