

2022年3月10日

女川原子力発電所2号機および3号機の状況について (2022年2月分)

当社は、女川原子力発電所2号機（2010年11月6日から第11回定期事業者検査中）、3号機（2011年9月10日から第7回定期事業者検査中）の定期事業者検査等の状況について、2022年2月分をとりまとめ、本日、宮城県、女川町、石巻市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町に報告いたしました。

女川原子力発電所の2号機および3号機は、安定かつ安全な状態を維持しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

当該期間において、法令に基づく国への報告が必要となる事象、ならびに国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象はありませんでした。

なお、2021年10月9日に発生した「女川2号機 原子炉補機冷却海水ポンプ（C）の動力ケーブル被覆の一部損傷」について、当該ケーブルの交換作業および性能確認が完了したことから、その結果について報告いたしました。

また、2021年2月13日、3月20日、5月1日の地震により、女川原子力発電所3号機原子炉建屋天井付近の点検用足場から使用済燃料プール等へボルト類が落下した事象についても、現在の対応状況を報告いたしました。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以上

（別紙）女川原子力発電所2号機および3号機の状況（2022年2月分）