

## 女川原子力発電所2号機および3号機の状況（2023年1月分）

女川原子力発電所は2号機が原子炉起動中、3号機が通常運転中のところ、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。（2011年3月11日お知らせ済み）

女川原子力発電所2号機および3号機は、安定かつ安全な状態を維持しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

女川原子力発電所2号機および3号機の状況については、以下のとおりです。

### 1. 定期事業者検査の実施状況

#### （1）女川原子力発電所2号機

女川原子力発電所2号機は、2010年11月6日より第11回定期事業者検査を実施しております。

2023年1月31日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検、起動前点検および耐震工事等を行っております。

#### a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

#### （a）プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検を行っております。

#### （b）起動前点検

女川原子力発電所2号機の再稼働に向けて、長期停止中の機能要求がなく、長期保管状態としていた系統等について必要な点検等を行っております。

（添付ー2 女川原子力発電所2号機 第11回定期事業者検査 主要点検工程表 参照）

#### （2）女川原子力発電所3号機

女川原子力発電所3号機は、2011年9月10日より第7回定期事業者検査を実施しております。

2023年1月31日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検および耐震工事等を行っております。

a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

(a) プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検を行っております。

(添付－3 女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照)

2. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

a. 2号機

該当する事象はありませんでした。

b. 3号機

該当する事象はありませんでした。

3. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

a. 2号機

該当する事象はありませんでした。

b. 3号機

該当する事象はありませんでした。

以 上

女川原子力発電所2号機 第11回定期事業者検査 主要点検工程表

年月	2022年2月																												2022年3月																												2022年4月																																						
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
延日	2106	4107	4108	4109	4110	4111	4112	4113	4114	4115	4116	4117	4118	4119	4120	4121	4122	4123	4124	4125	4126	4127	4128	4129	4130	4131	4132	4133	4134	4135	4136	4137	4138	4139	4140	4141	4142	4143	4144	4145	4146	4147	4148	4149	4150	4151	4152	4153	4154	4155	4156	4157	4158	4159	4160	4161	4162	4163	4164	4165	4166	4167	4168	4169	4170	4171	4172	4173	4174	4175	4176	4177	4178	4179	4180	4181	4182	4183	4184	4185	4186	4187	4188	4189	4190	4191	4192	4193	4194	4195	4196	4197	4198	4199	4200
主要工程	安全維持点検																																																																																														
原子炉本体 原子炉格納施設																																																																																															
燃料設備																																																																																															
原子炉冷却系統設備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																														
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																														
計測制御系統設備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																														
放射線管理設備	エア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																														
廃棄設備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																														
非常用予備発電装置	非常用予備発電装置点検																																																																																														
蒸気タービン設備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																														
電気設備	主要圧器および起動変圧器点検																																																																																														
供用期間中検査																																																																																															
その他	耐震工事																																																																																														

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照

年月	2022年5月																															2022年6月																															2022年7月																																											
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
曜日	2195	4196	4197	4198	4199	4200	4201	4202	4203	4204	4205	4206	4207	4208	4209	4210	4211	4212	4213	4214	4215	4216	4217	4218	4219	4220	4221	4222	4223	4224	4225	4226	4227	4228	4229	4230	4231	4232	4233	4234	4235	4236	4237	4238	4239	4240	4241	4242	4243	4244	4245	4246	4247	4248	4249	4250	4251	4252	4253	4254	4255	4256	4257	4258	4259	4260	4261	4262	4263	4264	4265	4266	4267	4268	4269	4270	4271	4272	4273	4274	4275	4276	4277	4278	4279	4280	4281	4282	4283	4284	4285	4286	4287	4288	4289	4290	4291	4292	4293	4294	4295	4296	4297	4298	4299	4300
主要工程	安全維持点検																																																																																																									
原子炉本体 原子炉格納施設																																																																																																										
燃料設備																																																																																																										
原子炉冷却系統設備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																																									
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																									
計測制御系統設備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																									
放射線管理設備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																									
廃棄設備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																									
非常用予備発電装置	非常用予備発電装置点検																																																																																																									
蒸気タービン設備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																									
電気設備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																																									
供用期間中検査																																																																																																										
その他	耐震工事																																																																																																									

年月	2022年8月																															2022年9月																															2022年10月																																							
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								
曜日	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
主要工程	安全維持点検																																																																																																					
原子炉本体 原子炉格納施設																																																																																																						
燃料設備																																																																																																						
原子炉冷却系統設備	原子炉再循環ポンプ分解点検																																																																																																					
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																																					
計測制御系統設備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																																					
放射線管理設備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																																					
廃棄設備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																																					
非常用予備発電装置	非常用予備発電装置点検																																																																																																					
蒸気タービン設備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																																					
電気設備	主変圧器および起動変圧器点検																																																																																																					
供用期間中検査																																																																																																						
その他	耐震工事																																																																																																					

年月	2022年11月																														2022年12月																															2023年1月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
延日	2175	4390	6585	8760	10905	13020	15105	17160	19185	21180	23145	25080	26985	28860	30705	32510	34275	36000	37685	39330	40935	42500	44025	45510	46955	48360	49725	51050	52335	53570	54765	55920	57035	58110	59145	60140	61095	62010	62885	63720	64515	65270	66085	66860	67595	68290	68945	69560	70135	70670	71165	71620	72035	72410	72745	73040	73295	73510	73685	73820	73915	73970	73985	73960	73895	73790	73645	73460	73235	72970	72665	72320	71935	71510	71045	70540	70095	69610	69085	68520	67915	67270	66585	65860	65195	64490	63745	62960	62135	61270	60365	59420	58435	57410	56345	55240	54095	52910	51685	50420	49115	47770	46385	44960	43595	42190	40745	39260	37735	36170	34565	32920	31235	29510	27745	25940	24095	22210	20285	18320	16315	14270	12185	10060	7995	5890	3745	1560	-615	-2740	-4795	-7320	-10315	-13780	-17705	-22090	-26935	-32240	-38005	-44240	-50945	-58620	-67265	-76880	-87465	-99020	-111545	-125040	-139505	-154940	-171345	-188720	-207075	-226410	-246725	-268020	-290295	-313550	-337785	-363000	-389195	-416370	-444525	-473660	-503775	-534870	-566945	-599990	-634005	-669990	-706945	-744870	-783765	-823630	-864465	-906270	-949045	-992790	-1038505	-1085190	-1132845	-1181470	-1231065	-1281730	-1333465	-1386270	-1440145	-1495090	-1551105	-1608190	-1666345	-1725570	-1785865	-1847230	-1909665	-1973170	-2037745	-2103390	-2170105	-2237890	-2306745	-2376670	-2447665	-2519730	-2592865	-2667070	-2742345	-2818690	-2896105	-2974590	-3054145	-3134770	-3216465	-3299230	-3383065	-3467970	-3553945	-3640990	-3729105	-3818290	-3908545	-3999870	-4092265	-4185730	-4280265	-4375870	-4472545	-4570290	-4669105	-4768990	-4869945	-4971970	-5075065	-5179230	-5284465	-5390770	-5498145	-5606590	-5716105	-5826690	-5938345	-6051070	-6164865	-6279730	-6395665	-6512670	-6630745	-6749890	-6870105	-6991390	-7113745	-7237170	-7361665	-7487230	-7613865	-7741570	-7870345	-8000190	-8131105	-8263090	-8396145	-8530270	-8665465	-8801730	-8939065	-9077470	-9216945	-9357490	-9499105	-9641790	-9785545	-9930370	-10076265	-10223230	-10371265	-10520370	-10670545	-10821790	-10974105	-11127490	-11281965	-11437530	-11594195	-11751970	-11910855	-12070850	-12231955	-12394170	-12557495	-12721930	-12887475	-13053130	-13219895	-13387770	-13556755	-13726850	-13898055	-14070370	-14243795	-14418330	-14593975	-14770730	-14948595	-15127570	-15307655	-15488850	-15671155	-15854570	-16039095	-16224730	-16411475	-16599330	-16788295	-16978370	-17169555	-17361850	-17555255	-17749770	-17945395	-18142130	-18340075	-18539130	-18739295	-18940570	-19142965	-19346470	-19551085	-19756810	-19963645	-20171590	-20380645	-20590810	-20802085	-21014470	-21227965	-21442570	-21658285	-21875110	-22093045	-22312090	-22532245	-22753510	-22975885	-23199370	-23423965	-23649670	-23876485	-24104410	-24333445	-24563590	-24794845	-25027210	-25260685	-25495270	-25730965	-25967770	-26205685	-26444710	-26684845	-26926090	-27168445	-27411910	-27656485	-27902170	-28148965	-28396870	-28645885	-28896010	-29147245	-29399590	-29653045	-29907610	-30163285	-30419970	-30677765	-30936670	-31196685	-31457810	-31719945	-31983190	-32247545	-32513010	-32779585	-33047270	-33316065	-33585970	-33856985	-34129110	-34402345	-34676690	-34952145	-35228710	-35506385	-35785170	-36065065	-36346070	-36628185	-36911410	-37195745	-37481190	-37767745	-38055410	-38344185	-38634070	-38925065	-39217170	-39510385	-39804710	-40099945	-40396290	-40693745	-40992310	-41291985	-41592770	-41894665	-42197670	-42501785	-42806910	-43113145	-43420490	-43728945	-44038510	-44349185	-44660970	-44973865	-45287870	-45602985	-45919210	-46236545	-46554990	-46874545	-47195210	-47516985	-47839870	-48163865	-48488970	-48815185	-49142510	-49470945	-49800490	-50131145	-50462910	-50795785	-51129770	-51464865	-51801070	-52138385	-52476810	-52816345	-53156990	-53498745	-53841610	-54185585	-54530670	-54876865	-55224170	-55572585	-55922110	-56272745	-56624490	-56977345	-57331310	-57686385	-58042570	-58399865	-58758270	-59117785	-59478410	-59839145	-60199990	-60561945	-60924910	-61288985	-61654170	-62020465	-62387870	-62756385	-63125910	-63496545	-63868290	-64241145	-64615110	-64990185	-65366370	-65743665	-66122070	-66501585	-66882210	-67263945	-67646790	-68030745	-68415810	-68801985	-69189270	-69577675	-69967190	-70357815	-70749550	-71142395	-71536350	-71931415	-72327590	-72724875	-73123270	-73522775	-73923390	-74325115	-74727950	-75131895	-75536950	-75943115	-76350390	-76758775	-77168270	-77578885	-77990620	-78403475	-78817450	-79232545	-79648760	-80066095	-80484550	-80904125	-81324820	-81746635	-82169570	-82593635	-83018830	-83445145	-83872580	-84301145	-84730840	-85161665	-85593620	-86026705	-86460920	-86896265	-87332740	-87770345	-88209070	-88648915	-89089880	-89531965	-89975170	-90419495	-90864940	-91311505	-91759190	-92207995	-92657920	-93108965	-93561140	-94014445	-94468880	-94924445	-95381140	-95838965	-96297920	-96757995	-97219190	-97681505	-98144940	-98609505	-99075190	-99541995	-10000990	-100478965	-100949090	-101420275	-101892520	-102365825	-102839190	-103313615	-103789100	-104265645	-104743250	-105221915	-105701640	-106182425	-106664270	-107147175	-107631140	-108116165	-108602250	-109089395	-109577600	-110066865	-110557190	-111048575	-111540920	-112034325	-112528790	-113024315	-113520900	-114018545	-114517250	-115017015	-115517840	-116019725	-116522670	-117026675	-117531740	-118037865	-118545050	-119053295	-119562600	-120072965	-120584390	-121096875	-121610420	-122125025	-122640690	-123157415	-123675200	-124194045	-124713950	-125234915	-125756940	-126279025	-126802170	-127326375	-127851640	-128377965	-128905350	-129433795	-129963300	-130493865	-131025490	-131558175	-132091920	-132626725	-133162590	-133699515	-134237500	-134776545	-135316650	-135857815	-136399040	-136941325	-137484670	-138029075	-138574540	-139121065	-139668650	-140217295	-140766990	-141317745	-141869560	-142422435	-142976370	-143531365	-144087420	-144644535	-145202710	-145761945	-146322240	-146883595	-147445010	-148007485	-148570920	-149135415	-149700970	-150267585	-150835260	-151404095	-151974000	-152544975	-153116920	-153689935	-154263920	-154838975	-155415000	-155992095	-156570260	-157149495	-157729700	-158310975	-158893320	-159476735	-160061220	-160646785	-161233420	-161821125	-162409800	-163000545	-163593360	-164188245	-164784190	-165381205	-165979290	-166578445	-167178670	-167779965	-168382330	-168985765	-169590270	-170195845	-170802490	-171410215	-172019020	-172628905	-173239870	-173851915	-174465040	-175079245	-175694530	-176310895	-176928340	-177546865	-178166470	-178787155	-179408920	-180031765	-180655690	-181280695	-181906780	-182533945	-183162190	-183791515	-184421920	-185053405	-185685970	-186319615	-186954340	-187589145	-188225030	-188862095	-189500340	-190139765	-190780380	-191422185	-192065180	-192709355	-193354710	-193991245	-194628960	-195267855	-195907930	-196549185	-197191620	-197835235	-198479930	-199125705	-199772560	-200420495	-201069510	-201719605	-202370780	-203023035	-203676370	-204330785	-204986280	-205642855	-206300510	-206959245	-207619060	-208279955	-208941930	-209604985	-210269120	-210934335	-211600630	-212268005	-212936460	-213606095	-214276910	-214948905	-215622080	-216296435	-216971970	-217648685	-218326580	-219005655	-219685910	-220367345	-221049960	-221733755	-222418730	-223104885	-223792220	-224480735	-225170430	-225861305	-226553360	-227246595	-227940910	-228636405	-229333080	-230030935	-230729970	-231430185	-232131580	-232834155	-233537900	-234242815	-234948900	-235656165	-236364610	-237074235	-237785040	-238497025	-239210190	-239924535	-240640060	-241356765	-242074650	-242793715	-243513960	-244235385	-244957990	-245681785	-246406770	-247132945	-247860300	-248588835	-249318550	-250049445	-250781520	-251514775	-252249210	-252984825	-253721530	-254459425	-255208510	-255958785	-256710250	-257462905	-258216750	-258972785	-259729910	-260488125	-261247530	-262008125	-262769910	-263532885	-264297050	-265062405	-265828950	-266596685	-267365610	-268135725	-268907030	-269679525	-270453210	-271228085	-272004150	-272781405	-273559850	-274339485	-275120310	-275902325	-276685530	-277469925	-278255510	-279042285	-279830250	-280619405	-281409750	-282201285	-282993910	-283787625	-284582530	-285378625	-286175910	-286974385	-287774050	-288574905	-289376950	-290179185	-290982610	-291787325	-292593330	-293400625	-294209210	-295019085	-295829250	-296640705	-297453450	-298267485	-299082810	-299899425	-300717330	-301536525	-302357010	-303178785	-304001850	-304826205	-305651850	-306478785	-307306910	-308136225	-308966830	-309798735	-310631940	-311466455	-312302280	-313139415	-313977860	-314817615	-315658680	-316500955	-317344440	-318189135	-319035040	-319882155	-320730480	-321579915	-322430560	-323282415	-324135480	-324989755	-325845240	-326701935	-327559840	-32841895



年月	2022年6月																														2022年7月																															2022年8月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
主要工程	安全維持点検																																																																																															
原子炉本体 原子炉格納施設																																																																																																
燃料設備																																																																																																
原子炉冷却系統設備	主蒸気隔離弁点検																																																																																															
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																															
計測制御系統設備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																															
放射線管理設備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																															
廃棄設備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																															
非常用予備発電装置	非常用予備発電装置点検																																																																																															
蒸気タービン設備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																															
電気設備	発電機および変圧器点検																																																																																															
供用期間中検査	クラス1機器供用期間中検査																																																																																															
その他	耐震工事																																																																																															



年月	2022年12月																															2023年1月																															2023年2月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
主要工程	安全維持点検																																																																																													
原子炉本体 原子炉格納施設																																																																																														
燃料設備																																																																																														
原子炉冷却系統設備	主蒸気隔離弁点検																																																																																													
	主蒸気逃がし安全弁分解点検																																																																																													
計測制御系統設備	主要計測機器および一般計測機器点検																																																																																													
放射線管理設備	エリア・プロセス放射線モニタ点検																																																																																													
廃棄設備	液体廃棄物処理系および気体廃棄物処理系機器点検																																																																																													
非常用予備発電装置	非常用予備発電装置点検																																																																																													
蒸気タービン設備	蒸気タービンおよび復水器点検																																																																																													
電気設備	発電機および変圧器点検																																																																																													
供用期間中検査	クラス1機器供用期間中検査																																																																																													
その他	耐震工事																																																																																													