



女川原子力発電所 1号機 仮設放水口モニタトレンドグラフ
(2023年3月28日)



(注) 本設(2022年7月7日以前)の1号機放水口モニタと計数率が異なるのは、検出器等の違いによるものです。

女川原子力発電所 1号機 仮設放水口モニタトレンドグラフ
(2023年3月29日)



(注) 3月29日10:00以降、本設の1号機放水口モニタの復旧に伴い、仮設放水口モニタでの測定を終了いたしました。
以降のトレンドグラフについては「女川原子力発電所<リアルタイムデータ>放水口モニタ」をご覧ください。
本設(2022年7月7日以前)の1号機放水口モニタと計数率が異なるのは、検出器等の違いによるものです。