

## 女川原子力発電所 1号機の状況（2023年6月分）

女川原子力発電所 1号機については、2022年8月10日より第2回定期事業者検査（廃止措置段階）を実施しております。

今回の定期事業者検査は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき、廃止措置期間中においても性能を維持すべき発電用原子炉施設（性能維持施設）について、健全性を確認するものです。（2022年7月7日お知らせ済み）

女川原子力発電所 1号機の状況については、以下のとおりです。

### 1. 定期事業者検査の実施状況

2023年6月における検査実績はありませんでした。

（添付－1 女川原子力発電所 1号機 第2回定期事業者検査工程表 参照）

### 2. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

### 3. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象として1件が確認されております。

（詳細については、添付－4 参照）

なお、本事象による環境への放射能の影響はありません。

以 上









## 女川原子力発電所 1 号機 主要機器点検情報（2023年6月分）

設備名	設備区分	実施内容	検査区分	概要
燃料交換機	○	—	点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・女川1号機の燃料交換機の動作確認のため、2023年6月29日に、機上操作卓パネルコンピュータによる運転操作を実施しようとしたところ、同コンピュータが正常に動作せず、燃料交換機の運転操作ができない状態であることを確認いたしました。</li> <li>・原因については、現在調査中です。</li> <li>・なお、代替のコンピュータを用いて、燃料交換機が動作可能であることを確認しております。</li> <li>・事象発生当日、当該燃料交換機による燃料取扱作業は実施していませんでした。</li> <li>・本事象による廃止措置作業への影響はありません。また、環境への放射能の影響はありません。</li> </ul>

【設備区分】 ○：安全上重要な設備（原子炉圧力バウンダリ、原子炉本体、非常用炉心冷却系等）

△：それ以外の設備

【検査区分】 事：法令に基づき当社が実施する定期事業者検査

点：施設管理に基づく点検・補修等

定期事業者検査・主要機器点検情報

No. 1

(2023年6月分)

号機	1号機	定期事業者検査	—		
件名	女川1号機 燃料交換機の機上操作卓パネルコンピュータ動作不良について				
月日	2023年6月29日(木)	発生	発見	確認	
場所	原子炉建屋	設備	燃料交換機	設備区分	安全上重要な設備
設備概要	原子炉建屋最上階に設置され、原子炉内への燃料の装荷や取出し時に、燃料を所定の位置に移動させる設備です。				
所見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・女川1号機の燃料交換機の動作確認のため、2023年6月29日に、機上操作卓パネルコンピュータによる運転操作を実施しようとしたところ、同コンピュータが正常に動作せず、燃料交換機の運転操作ができない状態であることを確認いたしました。</li> <li>・原因については、現在調査中です。</li> <li>・なお、代替のコンピュータを用いて、燃料交換機が動作可能であることを確認しております。</li> <li>・事象発生当日、当該燃料交換機による燃料取扱作業は実施していませんでした。</li> <li>・本事象による廃止措置作業への影響はありません。 また、環境への放射能の影響はありません。</li> </ul>				



1号機 燃料交換機全景



機上操作卓パネルコンピュータ