

## 女川原子力発電所2号機および3号機の状況（2024年6月分）

女川原子力発電所は2号機が原子炉起動中、3号機が通常運転中のところ、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。

（2011年3月11日お知らせ済み）

女川原子力発電所2号機は、2024年9月頃に再稼働を想定しており、「燃料装荷」や「原子炉起動」に向けた各種試験・検査、作業を進めております。

女川原子力発電所3号機は、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

女川原子力発電所2号機および3号機の状況については、以下のとおりです。

### 1. 定期事業者検査の実施状況

#### （1）女川原子力発電所2号機

女川原子力発電所2号機は、2010年11月6日より第11回定期事業者検査を実施しております。

2024年6月30日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検、起動前点検等を行っております。

##### a. 主要機器の点検状況

主要機器の点検状況は以下のとおりです。

###### （a）プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検を行っております。

###### （b）起動前点検

女川原子力発電所2号機の再稼働に向けて、長期停止中の機能要求がなく、長期保管状態としていた系統等について必要な点検等を行っております。

（添付－2 女川原子力発電所2号機 第11回定期事業者検査 主要点検工程表 参照）

## (2) 女川原子力発電所3号機

女川原子力発電所3号機は、2011年9月10日より第7回定期事業者検査を実施しております。

2024年6月30日現在、主な作業として、プラント停止中の安全維持点検および耐震工事等を行っております。

### a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

#### (a) プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検を行っております。

(添付－3 女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照)

## 2. 法令に基づく国への報告が必要となる事象

### a. 2号機

該当する事象はありませんでした。

### b. 3号機

該当する事象はありませんでした。

## 3. 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

### a. 2号機

該当する事象はありませんでした。

### b. 3号機

該当する事象はありませんでした。

以上

女川原子力発電所 2号機 第11回定期事業者検査 主要点検工程表

\*添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照







女川原子力発電所 3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表

※添付以外の主要点検工程表については、前月分以前の「女川原子力発電所の状況」参照





