

女川原子力発電所の状況（2025年3月分）

女川原子力発電所の状況については、以下のとおりです。

1. 1号機の状況

2020年7月28日より廃止措置に係る作業に着手し、現在、第1段階（解体工事準備期間）の作業を実施しております。

現在、1号機使用済燃料プールから3号機使用済燃料プールへの使用済燃料の移送作業等を進めております。

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

2. 2号機の状況

現在、定格熱出力一定運転を継続しております。

（1）法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

（2）法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

3. 3号機の状況

通常運転中のところ、2011年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震により原子炉が設計どおり自動停止しました。

（2011年3月11日お知らせ済み）

現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

（1）定期事業者検査の実施状況

2011年9月10日より第7回定期事業者検査を実施しております。

現在、主な作業として、耐震工事等を行っております。

a. 主要機器の点検状況

主な機器の点検状況は以下のとおりです。

（a）プラント停止中の安全維持点検

原子炉停止中においても、プラントの安全性を維持するために必要な系統の点検を実施し、健全性を確認しました。

（添付 女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表 参照）

(2) 法令に基づく国への報告が必要となる事象

該当する事象はありませんでした。

(3) 法令に基づく国への報告を必要としない「ひび」、「傷」等の事象

該当する事象はありませんでした。

4. 添付資料

女川原子力発電所3号機 第7回定期事業者検査 主要点検工程表

以 上

