

お知らせ

平成23年5月31日
東北電力株式会社

女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震等の 地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書の提出について

当社は、原子力安全・保安院より指示文書「女川原子力発電所における2011年4月7日宮城県沖の地震時に取得された地震観測データの分析結果を踏まえた対応について（平成23年4月26日付）」を受領しております。

当社は、この指示文書に基づき、平成23年東北地方太平洋沖地震および平成23年4月7日宮城県沖の地震が女川原子力発電所に与えた影響について、健全性評価の妥当性を確認することを目的に、女川原子力発電所1、2、3号機における建物・構築物の点検・評価計画書について、本日、原子力安全・保安院に提出しました。

本計画書の概要は別紙のとおりです。

以上

（別紙）

女川原子力発電所における平成23年東北地方太平洋沖地震等の地震後の設備健全性に係る点検・評価計画書の概要