


女川 2 号機の燃料のチャンネルボックス上部の欠損状況（例）



燃料集合体概要図

(9 × 9 燃料 (A型))

※1 チャンネルボックス外寸

※2 チャンネルファスナにより欠損部長さが確認できないものを除く。