



# チャンネルボックス上部（クリップ）の一部欠損状況（女川3号機の燃料の例）




燃料集合体概要図

(9×9燃料 (A型))



上部から



側面から

※ チャンネルボックス外寸