


女川原子力発電所2号機 非常用ディーゼル発電機(高圧炉心スプレイ系)潤滑油漏えい箇所(概要)



ディーゼル機関

軸受

発電機

軸受

回転軸

配管接続部
付近より漏えい

潤滑油供給配管

潤滑油供給ポンプ

床面

漏えい量: 約0.3リットル