


(別紙)



東通原子力発電所1号機 補助ボイラー(A)からの重油漏えい場所(概要図)