


女川原子力発電所 火災用緊急連絡装置 概略図



ディスプレイの交換作業を行っていた際に、
火災発生情報が誤って発信されたもの