







ケーブルの不適切な敷設事象に対する是正処置結果例

中央制御室床下

| 不適切な状態（是正処置前） | 正常な状態（是正処置後） |
|--|---|
| 【事例】 垂直分離板が未設置 <東通1号機の例> | |
|  |  |
| 【事例】 分離板損傷および異区分跨ぎのケーブル <女川3号機の例> | |
|  |  |

現場ケーブルトレイ

| 不適切な状態（是正処置前） | 正常な状態（是正処置後） |
|---|--|
| 【事例】 異区分跨ぎのケーブル <女川1号機の例> | |
|  |  |
| 現在は使用していない作業用連絡電話ケーブル | |