


(別紙)



東通原子力発電所1号機 OFケーブルからの絶縁油のにじみ場所(概要図)