

女川原子力発電所1号機における海水の漏えい箇所(概要図)

- ◆ 熱交換器に接続する配管内に海水を通したところ、閉じているべき配管上の弁が開いていたため、排水用の配管に流入し、排水しきれなかった海水が溜め升より溢れ出たもの

