

## 女川原子力発電所 2 号機の当該部における雨水浸入防止措置の状況

- ✓ 追加指示の対象となった女川 2 号機の貫通部 1 箇所は、地下トレンチにつながる出入口扉
- ✓ 平成 28 年 12 月 26 日、当該箇所は、地上約 3 m の位置に設置されていることを確認した旨を原子力規制委員会へ報告
- ✓ 本日（平成 29 年 2 月 15 日）、当該箇所はゴムシールを設け、雨水による浸水を防止する構造であることを、原子力規制委員会へ報告

## 止水措置状況

