

女川原子力発電所2号機における水の漏えい概要図

- 女川2号機原子炉建屋地下3階の残留熱除去系※のポンプ室において、フィルタベント装置の設置工事に伴い、干渉物があることから、通常使用している排水ポンプを停止し、仮設の排水ポンプを設置していた
- 本日、10時17分頃、仮設設備の撤去作業を行うため、仮設ホースを繋いでいた接続部を外したところ、内部に溜まっていた水が漏えいした
- 漏えいした水の一部が、協力企業の作業員3名にかかったが、その後の検査により、被ばくがないことを確認した

※：原子炉停止後の燃料が発する熱等を除去し原子炉を冷却する系統

