

お知らせ

2019年10月26日
東北電力株式会社

女川原子力発電所 モニタリングポストNo.1～6の計測値に係る 伝送異常について

本日2時40分頃、当社女川原子力発電所敷地境界の環境放射線を測定しているモニタリングポストNo.1～6（全台）の計測値が伝送されない状態となりました。

これに伴い、当社ホームページへの計測値表示についても停止するとともに、原子力規制庁および宮城県環境放射線監視センターへの伝送も停止しております。

現地を確認したところ、全てのモニタリングポストは正常に測定できており、伝送機能以外に異常がないことを確認しております。

伝送異常の原因については、現在調査中です。

その他の排気筒モニタ、放水口モニタの値にも異常はないことから、環境への影響はありません。

なお、本事象については、法令に基づく国への報告（トラブル）となる事象ではありません。

以上

（別紙）モニタリングポスト配置図（当社ホームページより）