

お 知 ら せ

平成 2 0 年 9 月 1 0 日
東 北 電 力 (株)

女川原子力発電所 1 号機の定期検査の実施状況について (平成 2 0 年 8 月分 定期報告)

当社、女川原子力発電所 1 号機(平成 2 0 年 2 月 1 4 日から第 1 8 回定期検査中)の平成 2 0 年 8 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、燃料交換機待機時における警報発生、可燃性ガス濃度制御系弁から下流側配管への空気の漏れ出しの 2 件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

女川原子力発電所 1 号機 第 1 8 回定期検査の状況(平成 2 0 年 8 月分)