

# お 知 ら せ

平成 2 1 年 8 月 1 1 日  
東 北 電 力 （ 株 ）

## 女川原子力発電所 2 号機および 3 号機の定期検査の実施状況について (平成 2 1 年 7 月分 定期報告)

当社、女川原子力発電所 2 号機（平成 2 1 年 3 月 2 6 日から第 1 0 回定期検査中）および 3 号機（平成 2 0 年 1 1 月 2 6 日から第 5 回定期検査中）の平成 2 1 年 7 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象としては、3 号機において、調整運転中のところ、低圧第 2 給水加熱器（A）の水位調節弁の制御が正常に行われないことを確認したことから、原子炉を停止して当該弁の点検を実施しました。（平成 2 1 年 7 月 2 3 日、3 1 日お知らせ済み）

その他、残留熱除去系熱交換器（A）出口弁の弁棒の指示模様（2 号機）、制御棒駆動水ポンプ（A）軸封部からの水の滴下（3 号機）の 2 件が確認されました。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

なお、3 号機の補助ボイラー（A）について、定期事業者検査を開始しなければならない運転時間を超過していることが判明したことから、当該ボイラーを停止し、直ちに定期事業者検査を開始するとともに、運転時間を超過した原因について調査し再発防止対策を講じることといたしました。（平成 2 1 年 7 月 2 8 日お知らせ済み）

補助ボイラー（A）については、8 月 1 0 日に負荷検査に合格し、定期事業者検査を終了しております。

以 上

[別 紙]

1. 女川原子力発電所 2 号機 第 1 0 回定期検査の状況（平成 2 1 年 7 月分）
2. 女川原子力発電所 3 号機 第 5 回定期検査の状況（平成 2 1 年 7 月分）