

# お知らせ

平成 2 2 年 8 月 1 0 日  
東 北 電 力 ( 株 )

## 女川原子力発電所 1 号機および 3 号機の定期検査の実施状況について (平成 2 2 年 7 月分 定期報告)

当社は、女川原子力発電所 1 号機 (平成 2 2 年 2 月 2 3 日から第 1 9 回定期検査中) および 3 号機 (平成 2 2 年 7 月 2 9 日から第 6 回定期検査中) の平成 2 2 年 7 月分の定期検査の実施状況等について、本日、宮城県、女川町および石巻市に報告いたしました。

トラブルに該当する事象はありませんでした。

トラブルに該当しない軽度な事象として、1 号機において、残留熱除去冷却海水系の弁の閉動作不良、局部出力領域モニタ検出器の動作不良の 2 件の事象がありました。

なお、女川 2 号機および 3 号機の炉心性能計算機 (原子炉の状態を計算により評価する設備) において、検出器 (局部出力領域モニタ) の感度を補正する計算式に誤りがあることが確認されましたが、このことによる計算結果への影響はわずかであり、安全への影響がないことを確認しております。

今後、3 号機は今回の定期検査で計算式を修正し、2 号機は計算式の誤りの影響を考慮した管理を行い、次回の定期検査で計算式を修正いたします。

今回の定期報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

[別 紙]

- 別紙 1 : 女川原子力発電所 1 号機 第 1 9 回定期検査の状況(平成 2 2 年 7 月分)
- 別紙 2 : 女川原子力発電所 3 号機 第 6 回定期検査の状況 (平成 2 2 年 7 月分)