

お 知 ら せ

平成27年10月13日
東 北 電 力 （ 株 ）

女川原子力発電所の状況について（平成27年9月分）

当社は、女川原子力発電所1号機（平成23年9月10日から第20回定期検査中）、2号機（平成22年11月6日から第11回定期検査中）、3号機（平成23年9月10日から第7回定期検査中）の平成27年9月分の定期検査および東北地方太平洋沖地震後の設備点検等の状況について、本日、宮城県、女川町、石巻市ならびに登米市、東松島市、涌谷町、美里町、南三陸町に報告いたしました。

女川原子力発電所の全号機は、安定した状態で安全に停止しており、現在、設備の点検や安全対策に関する工事等を進めております。

現在実施している定期検査の9月分については、トラブル^{*}に該当する事象、ならびにトラブルに該当しない「ひび」、「傷」等はありませんでした。

その他の事象として、平成27年9月29日に、275kV母線保護装置の更新工事を実施していたところ、1号機の所内電源に停電が発生し、非常用ディーゼル発電機が自動起動しました。その後の復旧過程において、再度停電が発生する事象がありましたが、安全上重要な設備に異常はありませんでした（詳細は別紙「2. その他」に記載）。

今回の報告の概要については、別紙のとおりです。

以 上

※法令に基づく国への報告が必要となる事象

[別 紙]

女川原子力発電所の状況（平成27年9月分）