




女川原子力発電所1号機の電源系統状態(事象発生時)