

全数調査の結果について

T Sを設置している融雪用電力および深夜電力等のお客さま全数（約 25 万件）について全数調査を行った結果、相違事象が 1,108 件あり、そのうち 191 件のお客さまについて、電気料金を誤って過大に請求していたことが判明しました。

（具体的な相異事象）

契約内容		取付 T S の 通電時間	具体的な事象	相違 件数	精算 対象 件数
契約種別	契約上の 通電時間				
深夜電力 A・B	8 時間	5 時間	深夜電力 A・B の通電時間（8 時間） と T S の通電時間（5 時間）の相違	103	110 （7）
		19 時間	深夜電力 A・B の通電時間（8 時間） と T S の通電時間（19 時間）の相違	5	0
深夜電力 C	5 時間	8 時間	深夜電力 C の通電時間（5 時間）と T S の通電時間（8 時間）の相違	593	1
時間帯別電灯 （別計量有）	5 時間	8 時間	深夜機器の通電時間（5 時間）と T S の通電時間（8 時間）の相違	295	1
	8 時間	5 時間	深夜機器の通電時間（8 時間）と T S の通電時間（5 時間）の相違	38	43 （5）
		未設置	深夜機器（8 時間）の通電を遮断す る T S 未設置	1	0
融雪用電力 A	19 時間	8 時間	融雪用電力 A の通電時間（19 時間） と T S の通電時間（8 時間）の相違	4	4
		22 時間	融雪用電力 A の通電時間（19 時間） と T S の通電時間（22 時間）の相違	28	1
		未設置	融雪用電力 A の通電時間（19 時間） の通電を遮断する T S 未設置	1	0
融雪用電力 B	22 時間	19 時間	融雪用電力 B の通電時間（22 時間） と T S の通電時間（19 時間）の相違	31	31
		未設置	融雪用電力 B の通電時間（22 時間） の通電を遮断する T S 未設置	9	0
計					
() 内は、集合住宅等において契約されたお客さまの入退居異動により、 1 需要場所で複数のお客さまと精算した件数を再掲。				1,108	191 (12)