

水力発電所の設備被害状況写真

① 宮下発電所 河川状況 (7/30)



② 宮下発電所 洗掘箇所状況 (8/4)



③ 柳津発電所 発電機浸水状況 (7/30)



④ 上田発電所 発電機浸水状況 (7/30)



⑤ 上田発電所 発電機室状況 (8/7)



⑥ 上田発電所 発電機室状況 (8/12)



水力発電所の設備被害状況写真

⑦ 本名発電所 ダム上流漂着物 (7/30)



⑧ 宮下発電所 流木よけ損壊 (7/31)



⑨ 片門発電所 放水路ゲート損壊状況 (7/30)



⑩ 新郷発電所 放水口付近 (土砂堆積状況)



⑪ 第二新郷発電所 放水口付近 (土砂堆積状況)



⑫ 揚川発電所 放水口付近 (土砂堆積状況)

