

お知らせ

平成 23 年 12 月 15 日
東 北 電 力 (株)

水力発電所の復旧状況について（第 10 報）

当社においては、平成 23 年 7 月に発生した新潟・福島豪雨の影響により被害を受けた水力発電所の運転再開に向けた復旧作業を行っております。

こうした中、本日、第二豊実発電所（新潟県、最大出力 57,100kW）の運転を再開いたしました。これにより、現在、停止している当社水力発電所は 17 ヲ所、供給力としての影響は 87 万 kW 程度となります。

※^{だいにとよみ}第二豊実発電所（最大出力：57,100kW 新潟県東蒲原郡阿賀町）

- ・放水路他の土砂排除および水車発電機の内部点検作業を完了したことから、本日、17 時 00 分に運転を再開しました。

※水力発電所の停止状況

- ・下記表に記載の出力は「最大出力」であり、実際の出力は出水の状況により変動いたします。水害前に織込んでいた供給力は 100 万 kW 程度です。

■福島県内（合計 14 ヲ所、最大出力合計 1,072,560 kW）

発電所名	所在地	最大出力(kW)	備 考
伊南川	福島県大沼郡金山町	19,400	発電所の浸水被害あり
本名	福島県大沼郡金山町	78,000	設備の健全性確認が必要
上田	福島県大沼郡金山町	63,900	発電所の浸水被害あり
第二沼沢	福島県大沼郡金山町	460,000	揚水式発電所
宮下	福島県大沼郡三島町	94,000	発電所の浸水被害あり
柳津	福島県河沼郡柳津町	75,000	発電所の浸水被害あり
片門	福島県河沼郡会津坂下町	57,000	発電所の浸水被害あり
新郷	福島県喜多方市	51,600	発電所の浸水被害あり
第二新郷	福島県喜多方市	38,800	設備の健全性確認が必要
山郷	福島県喜多方市	45,900	設備の健全性確認が必要
第二山郷	福島県喜多方市	22,900	設備の健全性確認が必要
上野尻	福島県耶麻郡西会津町	52,000	設備の健全性確認が必要
第二上野尻	福島県耶麻郡西会津町	13,500	設備の健全性確認が必要
奥川第二	福島県耶麻郡西会津町	560	発電所の浸水被害あり

■ 新潟県内（合計 3 ヲ所、最大出力合計 13, 120 k W）

発電所名	所在地	最大出力 (kW)	備 考
湯之谷	新潟県魚沼市	720	発電所の浸水被害あり
五十沢第二	新潟県南魚沼市	9, 100	発電所の浸水被害あり
永松	新潟県南魚沼市	3, 300	発電所の浸水被害あり

○復旧済みの発電所（合計 1 2 ヲ所、最大出力合計 243, 760 k W）

発電所名	所在地	最大出力 (kW)	運転再開日
薮神	新潟県魚沼市	8, 800	平成 2 3 年 8 月 3 日
宮川	福島県大沼郡会津美里町	820	平成 2 3 年 8 月 5 日
五十沢	新潟県南魚沼市	1, 710	平成 2 3 年 8 月 1 0 日
奥川第一	福島県耶麻郡西会津町	1, 000	平成 2 3 年 8 月 1 2 日
鹿瀬	新潟県東蒲原郡阿賀町	49, 500	平成 2 3 年 9 月 9 日
内川	福島県南会津郡南会津町	530	平成 2 3 年 9 月 3 0 日
五十沢第一	新潟県南魚沼市	10, 500	平成 2 3 年 1 0 月 1 8 日
登川	新潟県南魚沼市	3, 600	平成 2 3 年 1 0 月 2 0 日
須原	新潟県魚沼市	1, 600	平成 2 3 年 1 0 月 2 8 日
揚川	新潟県東蒲原郡阿賀町	53, 600	平成 2 3 年 1 1 月 2 5 日
第二鹿瀬	新潟県東蒲原郡阿賀町	55, 000	平成 2 3 年 1 2 月 6 日
第二豊実	新潟県東蒲原郡阿賀町	57, 100	平成 2 3 年 1 2 月 1 5 日

（ご参考）

■電源開発（当社が受電※している、停止中の他社水力発電所）

発電所名	所在地	最大出力 (kW)
滝	福島県大沼郡金山町	92, 000

※一部受電を含む。

以 上