


# 原町火力発電所 1号機概略図



蒸気漏洩の  
疑いがある箇所